Anzahl Probenahmestellen: 29

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
14.05.2008	Ebene K2 Brücke			
14.05.2008	Flur	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
14.05.2008	Flur	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	4

Datum	Probeentnahmen	Probeentnahmen		Ergebnis
14.05.2008	Ebene K3 Brücke	Ebene K3 Brücke		
14.05.2008	Teeküche 116 /118		Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
14.05.2008	Raum	103	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
14.05.2008	Raum	103	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
14.05.2008	Flur vor Raum 115	Flur vor Raum 115		kein Asbest in Spritzdämmung
14.05.2008	Raum	123	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
14.05.2008	Flur vor Raum 129	Flur vor Raum 129		blanker Stahl ohne Spritzdämmung

Datum	Probeentnahme	n	Containment	Ergebnis
18.04.2008	Ebene K4 Brücke			
18.04.2008	Flur vor Treppen und Raum 128	turm	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung, asbesthaltige Mörtelmasse an Kabelschacht
18.04.2008	Raum	128	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
18.04.2008	Raum	119	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden

Datum	Probeentnahmen (Containment	Ergebnis	
18.04.2008	Aufenthaltsr. 114		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
18.04.2008	Raum	104	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte vorhanden	5

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
17.06.2008	Ebene K5 Brücke			
17.06.2008	Flur 001 zum Turm		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Raum	128	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1 vor 123		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1 vor 117		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Raum	111	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Raum	104	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Raum	100	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
17.06.2008	Ebene K6 Brücke			
17.06.2008	Flur 1 vor 129	Flur 1 vor 129		Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Raum	100	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1 vor 122	Flur 1 vor 122		Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1vor 112	Flur 1vor 112		Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1 vor 107	Flur 1 vor 107		Kein Asbest in Spritzisolierung
17.06.2008	Flur 1 vor 104	Flur 1 vor 104		Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Flur 1 zum Turm	Flur 1 zum Turm		Kein Asbest in Spritzisolierung