

**Bauteil M**  
**- Ergebnisliste der Probenahmen**

Anzahl Probenahmestellen: 41

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
16.07.2008	Ebene M 2 - Brücke			
16.07.2008	Flur zum Turm UMV2	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
16.07.2008	Flur Mitte 2	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
16.07.2008	Flur Ecke zu CMD2	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
16.07.2008	Flur Mitte 4	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
08.07.2008	Ebene M 3 - Brücke			
08.07.2008	Raum 129	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur 1 vor 127	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum 120	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur 1 vor 115	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum 110	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum 101	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur 1 zum Turm CMD3	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
24.06.2008	Ebene M 4 - Brücke				
24.06.2008	Flur 0 zum Turm CMD		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor 129		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Raum	122	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor Eingang 122		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
24.06.2008	Raum	122	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor 108		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Gewebeband	
24.06.2008	Flur Ecke vor 108		Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Raum	100	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
17.06.2008	Ebene M 5 - Brücke			
17.06.2008	Raum	120	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Raum	119	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Raum	116	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Flur vor 114	1	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Raum	108	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
17.06.2008	Raum	106	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
17.06.2008	Flur Ecke	1	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
17.06.2008	Flur zum Turm	1	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Cont. Wurde etwas nach links versetzt, wo Träger beschichtet- kein Asbest in Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
18.06.2008	Ebene M 6 - Brücke				
18.06.2008	Raum	120	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
18.06.2008	Flur vor 115	1	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	114	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 107	1	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	106	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 106	1	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur zum Turm	1	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.05.2008	Ebene M 7 - Brücke				
30.05.2008	Flur vor 100	001	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Flur vor 101	001	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Flur vor 110	001	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Seminar	114	Containment 4	blanker Stahl	
30.05.2008	Flur vor 119	001	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Flur vor 122	001	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Flur vor 129	001	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest	7