

**Bauteil L**  
**- Ergebnisliste der Probenahmen**

Anzahl Probenahmestellen:

29

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.05.2008	Ebene L3 - Brücke				
15.05.2008	Flur 001 Durchgang zu Aufzügen		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.05.2008	Raum	123	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung	
15.05.2008	Raum	126	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.05.2008	Raum	126	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung	
15.05.2008	Flur 001 vor 108		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
15.05.2008	Seminar	108	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
15.05.2008	Raum	101	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung	
15.05.2008	Flur 001 vor 102		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
05.06.2008	Ebene L4				
05.06.2008	Raum	129	Containment 1	kein Asbest in der Spritzisolierung	
05.06.2008	Raum	126	Containment 2	kein Asbest in der Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 121		Containment 3	kein Asbest in der Spritzisolierung	
05.06.2008	Raum	117	Containment 4	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 110		Containment 5	kein Asbest in der Spritzisolierung	
05.06.2008	Sitzung Eingang	100	Containment 6	kein Asbest in der Spritzisolierung	
05.06.2008	Sitzung Ecke	100	Containment 7	blanker Träger ohne Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
17.06.2008	Ebene L5 - Brücke				
17.06.2008	Raum	128	Containment 1	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum	123	Containment 2	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur vor 122	1	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum	114	Containment 4	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum	111	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur vor 104	1	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Raum	100	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
17.06.2008	Ebene L6 - Brücke				
17.06.2008	Flur zum Turm	1	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur vor 126	1	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
17.06.2008	Flur vor 121	1	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
17.06.2008	Flur vor 114	1	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
17.06.2008	Flur vor 108	1	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
17.06.2008	Raum	104	Containment 6	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
17.06.2008	Flur vor 100	1	Containment 7	Spritzisolierung vorhanden, aber keine Probenahme möglich, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	7