

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
02.06.2008	Ebene A 01			
02.06.2008	Flur 007 zur Halle		Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur 007 zum Turm		Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	137	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	137	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	140	Containment 5	blanker Stahl
02.06.2008	Raum	132	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur 002	vor 129	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	129	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Tischlerei	173	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur 002	vor 121	Containment 10	blanker Stahl
02.06.2008	Waschraum	121	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Duschraum	107	Containment 12	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Werkstatt	100	Containment 13	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Werkstatt	100	Containment 14	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Werkstatt	100	Containment 15	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur 002	vor 100	Containment 16	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum, Podest!	120 A	Containment 17	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
02.06.2008	Werkstatt	120	Containment 18	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Werkstatt	120	Containment 19	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Werkstatt	120	Containment 20	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Leitwarte	171	Containment 21	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Leitwarte	171	Containment 22	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Leitwarte - Küche	172	Containment 23	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Leitwarte - Flur	005	Containment 24	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur	002	Containment 25	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Tischlerei	173	Containment 26	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	171	Containment 27	Spritzfaser ohne Asbest

27

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.06.2008	Ebene A 0			
02.06.2008	Flur 003 zur Halle		Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur zum Turm	003	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur zu 001	003	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	162	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Archiv	133	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur vor 127	001	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Raum	125	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
02.06.2008	Flur vor 150	001	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis	
02.06.2008	Putzraum	113	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Flur 102	001	Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Buchbinderei	103	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Buchbinderei	102	Containment 12	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Flur vor Treppe/Lüftungsrohr	001	Containment 13	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Buchbinderei	116	Containment 14	Spritzfaser ohne Asbest	
02.06.2008	Einbandstelle	126	Containment 15	blanker Stahl	
02.06.2008	Einbandstelle	127	Containment 16	blanker Stahl	
02.06.2008	Flur vor 136	001	Containment 17	blanker Stahl	
02.06.2008	Einbandstelle	126	Containment 18	blanker Stahl	
02.06.2008	Einbandstelle	126	Containment 19	blanker Stahl	
02.06.2008	Poststelle	136	Containment 20	blanker Stahl	
02.06.2008	Poststelle	136	Containment 21	blanker Stahl	
02.06.2008	Poststelle	136	Containment 22	blanker Stahl	22

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.04.2008	Ebene A 1 - Längsbau				
15.04.2008	Raum	125	***s. Hinweis	Promabestplatte über dem Fenster	
16.04.2008	Raum	125	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung, Probabestplatte vorhanden	
Hinweis: am 15.04. fand nur eine Beprobung der Platte über dem Fenster statt, Spritzdämmung wurde erst am 16.04.2008 beprobt.					2

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis
03.06.2008	Ebene A 1			
03.06.2008	Pers. Arbeitsraum	160	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Flur zu 003	006	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Flur 006 zum Turm		Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Raum	160	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Flur 003	zu 155	Containment 7	blanker Stahl
03.06.2008	Lagerraum	141	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Durchgang zum Turm		Containment 9	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Flur zw. R146 und 144		Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Flur 002	vor 135	Containment 11	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Pers. Arbeitsraum	142	Containment 12	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Zeitschriftenstelle	138	Containment 13	blanker Stahl, <b>Promabestplatte</b>
03.06.2008	Zeitschriftenstelle	125	Containment 14	bereits beprobt 15.04.2008
03.06.2008	Zeitschriftenstelle	125	Containment 15	bereits beprobt 16.04.2008
03.06.2008	Flur 002	vor 125	Containment 16	kein Asbest in Spritzisolierung
03.06.2008	Waschraum Herren	109	Containment 17	blanker Stahl
03.06.2008	Flur 002	vor 105	Containment 18	blanker Stahl, <b>Promasestplatte zwischen CW-Profil und Träger</b>
03.06.2008	UNI-Archiv	105	Containment 19	blanker Stahl
03.06.2008	Flur	002	Containment 20	blanker Stahl
03.06.2008	Tauschstelle	106	Containment 21	blanker Stahl

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis	
03.06.2008	Ansichtssendungen	112	Containment 22	blanker Stahl	
03.06.2008	Flur zu 120	002	Containment 23	kein Asbest in Spritzisolierung	
03.06.2008	Monographiestelle	120	Containment 24	blanker Stahl, Promasestplatte zwischen CW-Profil und Träger	
03.06.2008	Monographiestelle	120	Containment 25	blanker Stahl	
03.06.2008	Buchakzension	126	Containment 26	blanker Stahl, Promasestplatte zwischen CW-Profil und Träger	
03.06.2008	Buchakzension	126	Containment 27	blanker Stahl	
03.06.2008	Raum	136	Containment 28	blanker Stahl	26

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.07.2008	Ebene A 1				
15.07.2008	Zentrale Leihstelle	151	Containment 29	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
03.06.2008	Ebene A 2			
03.06.2008	Flur 001	vor 155	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte
03.06.2008	Raum	151	Containment 2	blanker Stahl
03.06.2008	Flur 001	vor 142	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatten an Kabelkanal und Dehnungsfuge
03.06.2008	Raum	143	Containment 4	blanker Stahl
03.06.2008	Flur 001	vor 135	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatten
03.06.2008	Flur 001 zum Turm		Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatten
03.06.2008	Flur 001	vor 126	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatten
03.06.2008	Raum	126	Containment 8	blanker Stahl

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis	
03.06.2008	Raum -Eckstütze	125	Containment 9	blanker Stahl	
03.06.2008	Raum	125	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatten</b>	10

05.06.2008	Ebene A 3				
05.06.2008	Flur vor 154	101	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Raum	149	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 143/145	001	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Besprechung Eingang	138	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Besprechung Fassade	138	Containment 5	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 137	001	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Besprechungsraum Eingang	126	Containment 7	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
05.06.2008	Besprechungsraum Ecke	126	Containment 8	blanker Träger ohne Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Ebene A 4- Längsbau				
08.05.2008	Raum	145		festgebundene Asbestplatte	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
05.06.2008	Ebene A 4			
05.06.2008	Raum	120	Containment 1	blanker Träger ohne Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor Büro 132	000	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung
05.06.2008	Flur vor 129	000	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		CONT / WIZ	Ergebnis	
05.06.2008	Flur vor Turm	000	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 132	000	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Raum	135	Containment 6	Gipskarton	
05.06.2008	Flur vor 145	000	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung	
05.06.2008	Flur vor 148	000	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung	8