

Probenahmen von Jalousien			
11.06.2008	Ebene F 3		
11.06.2008	Raum	F3-252	entfällt

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
22.04.2008	Ebene F02 Zahn				
22.04.2008	Flur 010 vor Treppenturm	Containment 1	Träger mit Promabestplatten ummantelt		
22.04.2008	Raum	218	Containment 2	Alubeschichtung	
22.04.2008	Flur 010	vor 205	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
22.04.2008	Raum	205	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
24.04.2008	Ebene F01 - Zahn			
24.04.2008	Flur 010 hinter Raum 202	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
24.04.2008	Flur 011 hinter Raum 222	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
24.04.2008	Labor	270	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
24.04.2008	Labor 231, vor Raum 231a	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
24.04.2008	Labor	201	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
24.04.2008	Wägeraum	202	Containment 6	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
24.04.2008	Labor	240	Offene Deckenplatte 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
24.04.2008	Labor	240	Offene Deckenplatte 2	blanker Stahl ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
24.04.2008	Labor	240	Offene Deckenplatte 3	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
24.04.2008	Labor	264	Offene Deckenplatte 4	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
09.07.2008	Ebene F01 - Längsbau				
09.07.2008	Warenannahme 1	107	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
09.07.2008	Warenannahme 2	107	Containment 2	Kein Träger	
09.07.2008	Flur 2		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	Lager Eingang	116	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	Lager Mitte	116	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	Lager zu Büro	116	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	Ausgaberaum	006a	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	Materiallager	136	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
09.07.2008	WC Damen	126	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
28.04.2008	Ebene F0 - Längsbau				
28.04.2008	WC-Vorraum	130	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
28.04.2008	Flur 006 vor Raum 147		Containment 2	Träger mit Glimmerplatte ummantelt (nicht asbesthaltig)	
28.04.2008	Raum	147	Containment 3	Deckenplatte war nicht zu öffnen	
28.04.2008	Raum	144	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
28.04.2008	Flur 006 vor Raum 137	Containment 5	Träger nicht erreichbar,		
			Spritzisolierung vorhanden		
28.04.2008	Raum	114	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	6

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
14.07.2008	Ebene F0 - Längsbau				
14.07.2008	Flur 1 vor 112	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung		
14.07.2008	Flur vor Raum 104	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung		
14.07.2008	Besprechungsraum	100	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
14.07.2008	Flur vor 121	2	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
24.04.2008	Ebene F0 - Zahn				
28.04.2008	Flur vor Raum 201*	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung		
28.04.2008	Raum	205	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
28.04.2008	Flur vor Raum 217*	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung		
28.04.2008	Flur bei Durchgang Turm, vor Raum 270	Containment 4	festgebundene Asbestplatte		
28.04.2008	Raum	266	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung	
28.04.2008	Flur vor Raum 212	Containment 6	blanker Stahl ohne Isolierung		
28.04.2008	Raum	240	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung	7

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
03.07.2008	Ebene F1 - Zahn		
03.07.2008	Flur 10 Eingang	Containment 1	Träger mit Promabestplatten verkleidet

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
03.07.2008	Labor	240	Containment 2	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	244	Containment 3	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Raum	251	Containment 4	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	205	Containment 5	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 10 vor 251		Containment 6	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Labor	252	Containment 7	Träger mit Promabestplatten verkleidet-
03.07.2008	Flur 11 vor 261		Containment 8	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Labor	213	Containment 9	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Flur 11 vor 265		Containment 10	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	266	Containment 11	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 11 vor 227		Containment 12	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	227	Containment 13	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 11 Eingang		Containment 14	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Flur 11 zum Turm FY1		Containment 15	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
03.07.2008	Ebene F1 - Längsbau			
03.07.2008	Raum	141	Containment 1	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 6 vor WC Damen		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Raum	129	Containment 3	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 vor 118		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Raum	129	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 vor112		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Raum	106	Containment 7	Träger z.T. ummantelt, z.t. blank

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
03.07.2008	Flur 2 zum Turm EF1	Containment 8	Betonträger ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 vor 104	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung

9

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
03.07.2008	Ebene F 2 - Zahn			
03.07.2008	Labor	240	Containment 1	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 10 vor 243		Containment 2	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 10 Eingang		Containment 3	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Labor	201	Containment 4	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor Eingang	246	Containment 5	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor Fassade	246	Containment 6	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 10 vor 257		Containment 7	Träger z.T.mit Promabestplatten verkleidet, teilweise blank
03.07.2008	Flur 10 vor 213		Containment 8	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet, teilweise blank
03.07.2008	Labor	207	Containment 9	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	213	Containment 10	Träger mit Promabestplatten verkleidet
03.07.2008	Flur 11 vor 265		Containment 11	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 11 vor 225		Containment 12	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	270	Containment 13	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Labor	231	Containment 14	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
03.07.2008	Flur 11 Eingang	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
03.07.2008	Flur 11 zum Turm FY2	Containment 16	Träger z.T. mit Promabestplatten verkleidet, z.T. blank

16

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
03.07.2008	Ebene F 2 - Längsbau			
03.07.2008	Raum	138	Containment 1	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 vor 139		Containment 2	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 zum Turm FF2		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 2 vor WC Herren		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	WC Herren	126	Containment 5	Blanker Träger, ohne Spritzisolierung
03.07.2008	Raum	123	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 1 vor 112		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Seminar	111	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 1 vor 109		Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
03.07.2008	Flur 1 neben E-148, Fassade		Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

10

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
01.07.2008	Ebene F3 - Zahn			
01.07.2008	Flur 010 Eingang		Containment 1	Träger mit Promabestplatten verkleidet
01.07.2008	Labor	240	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 010 vor 206		Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	207	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Labor	246	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	252	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 010 vor 257		Containment 7	Träger mit Promabestplatten verkleidet
01.07.2008	Flur 010 vor 213		Containment 8	Träger mit Promabestplatten verkleidet, teilweise blank
01.07.2008	Labor/ Fassade	225	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor/ Eingang	225	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 011 vor 264		Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	264	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	270	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 011 zum Turm FY3		Containment 14	Träger mit Promabestplatten verkleidet
01.07.2008	Raum	231	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Ebene F3 - Längsbau			
01.07.2008	Raum	138	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 002 vor 135		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 002 zum Turm FF3		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
01.07.2008	WC Herren	126	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Raum	121	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 001 vor 112		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Putzraum	107	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Aufenthalt	100	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden

8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Ebene F4 - Zahn			
01.07.2008	Flur 011 vor 265		Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	231	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Raum	256	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte an Aussenwand
01.07.2008	Labor	270	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	219	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	225	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	240	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 011 vor 259		Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Labor	201	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 011 vor 251		Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 010 vor Eingang		Containment 11	Träger mit Promabestplatten verkleidet
01.07.2008	Flur 010 vor 208		Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 010 vor 213		Containment 13	Träger mit Promabestplatten verkleidet
01.07.2008	Flur 011 vor 270		Containment 14	Träger mit Promabestplatten verkleidet, teilweise blank
01.07.2008	Flur 011 zum Turm FY4		Containment 15	Träger mit Promabestplatten verkleidet, teilweise blank

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Ebene F4 - Längsbau			
01.07.2008	Seminar	140	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 002 vor 139		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
01.07.2008	Flur 002 zum Turm FF4		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 002 vor WC Herren		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
01.07.2008	Raum	121	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 001 vor 115		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
01.07.2008	Flur 001 zum 106		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
01.07.2008	Raum	100	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 001 vor 124		Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
01.07.2008	Flur 001 vor E		Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung
				10