

**Bauteil V**  
**- Ergebnisliste der Probenahmen**

Anzahl Probenahmestellen: 239

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
04.06.2008	<b>Ebene V 0 - Längsbau</b>				
04.06.2008	Kühlraum	143	Containment 1	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur 007		Containment 2	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Medienraum	133	Containment 3	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur 006 vor Putzraum		Containment 4	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur 007 vor WC		Containment 5	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Pool	101	Containment 6	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur 007	vor 101	Containment 7	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Pool	101	Containment 8	kein Asbest in der Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.04.2008	<b>Ebene V 0 - Zahn</b>				
15.04.2008	Rechententrum Raum	210	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
04.06.2008	<b>Ebene V 0 - Zahn</b>				
04.06.2008	Raum	203	Containment 9	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur	012	Containment 10	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Raum	206	Containment 11	kein Asbest in der Spritzisolierung	
04.06.2008	Flur	011	Containment 12	kein Asbest in der Spritzisolierung	

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
04.06.2008	Flur zum Turm	010	Containment 13	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur zum Lüftungsschacht	011	Containment 14	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	288	Containment 15	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 292	014	Containment 16	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Terminals	283	Containment 17	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
04.06.2008	Terminals	281	Containment 18	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Terminals	283	Containment 19	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	300	Containment 20	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 306	015	Containment 21	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	312	Containment 22	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 322	015	Containment 23	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	275	Containment 24	entfällt
04.06.2008	Raum	263	Containment 24a	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 274	015	Containment 25	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	261	Containment 26	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Besprechung	266	Containment 27	Träger nicht erreichbar
04.06.2008	Flur vor 251	015	Containment 28	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	253	Containment 29	entfällt
04.06.2008	Raum	245	Containment 30	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Zentraler Serverraum	200	Containment 31	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 135	200	Containment 32	kein Asbest in der Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
04.06.2008	Flur zum Turm	200	Containment 33	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 126	200	Containment 34	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	200	Containment 35	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum -Eckstütze	200	Containment 36	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	200	Containment 37	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	200	Containment 37a	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	254	Containment 38	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur zw. 235 und 229	015	Containment 39	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Rechnerraum	222	Containment 40	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur vor 225	143	Containment 41	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Raum	215	Containment 42	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Flur zu 011	015	Containment 43	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Ausgabe	224	Containment 44	kein Asbest in der Spritzisolierung
04.06.2008	Rechnerraum	218	Containment 45	kein Asbest in der Spritzisolierung
				39

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
29./30.04.	Ebene V 1 - Zahn			
29.04.2008 *	Bibliothek	201	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung
30.04.2008	Bibliothek	201	Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung
29.04.2008 *	Bibliothek	201	Containment 11	kein Asbest in Spritzdämmung
30.04.2008	Bibliothek	207	Containment 12	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.04.2008	Bibliothek	201	Containment 13	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek	201	Containment 14	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek	201	Containment 15	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 201 vor Treppenturm VY		Containment 16	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek	201	Containment 17	kein Asbest in Spritzdämmung	7

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.04.2008	Ebene V 1 - Längsbau				
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
30.04.2008	Bibliothek 101		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.07.2008	Ebene V 1				
15.07.2008	Seminarraum	161	Containment 9	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	
15.07.2008	Fotolabor	187	Containment 10	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	2

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
16.06.2008	Ebene V 2 - Zahn				
16.06.2008	Flur Eingang	11	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
16.06.2008	Raum	240	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Flur vor 240	11	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
16.06.2008	Flur vor 235	11	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Seminar	229	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
16.06.2008	Seminar	222	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Seminar	221	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Seminar	213	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Raum	216	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung,	
				Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Flur vor 205	10	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
16.06.2008	Seminar Ecke	200	Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Seminar	205	Containment 12	Kein Asbest in Spritzisolierung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
16.06.2008	Seminar Ecke	200	Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Flur zum Turm	10	Containment 14	Kein Asbest in Spritzisolierung	
16.06.2008	Raum	234	Containment 15	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.06.2008	Ebene V 2 - Längsbau			
16.06.2008	Flur zum W	2	Containment 1	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur zum Turm	2	Containment 2	kein Asbest in der Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.06.2008	Flur Nische	2	Containment 3	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur vor 149	2	Containment 4	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Seminar	145	Containment 5	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Seminar	135	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
16.06.2008	Flur vor FHT	2	Containment 7	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur vor WC	1	Containment 8	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur zum Turm	1	Containment 9	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Seminar	121	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
16.06.2008	Flur vor 121	1	Containment 11	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur vor 115	1	Containment 12	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Seminar Fassade	115	Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
16.06.2008	Seminar Ecke	115	Containment 14	kein Asbest in der Spritzdämmung
16.06.2008	Flur zum Turm	10	Containment 15	<i>Gibt's nicht</i>

15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
12.06.2008	Ebene V 3 - Zahn			
12.06.2008	Flur vor 240	011	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
12.06.2008	Raum	235	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
12.06.2008	Flur vor 226	011	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
12.06.2008	Raum	219	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
12.06.2008	Flur vor 212	010	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
12.06.2008	Raum Eingang	201	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Raum	204	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Raum Ecke	201	Containment 8	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
12.06.2008	Ebene V 3 - Längsbau				
12.06.2008	Flur/Auffenthalt	155	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
12.06.2008	WC Herren	150	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur vor 147	002	Containment 3	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Flur vor 143	002	Containment 4	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Raum	133	Containment 5	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Raum	132	Containment 6	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur zum Turm	001	Containment 7	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Flur vor 126	001	Containment 8	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Raum	117	Containment 9	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Schausammlung	114	Containment 10	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Flur vor 115	002	Containment 11	Kein Asbest in Spritzdämmung <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
12.06.2008	Putzraum	100	Containment 12	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	12

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
11.06.2008	Ebene V 4 Zahn				
11.05.2008	Raum	240	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Raum	233	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Flur vor 228	011	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Raum	222	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Raum	217	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Flur vor 215	010	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Flur vor 208	010	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.05.2008	Raum	200	Containment 8	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
11.06.2008	Ebene V4 - Längsbau			
11.06.2008	Raum	151	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Flur vor 144	002	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Raum	132	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Flur vor WC	001	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Raum	122	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Flur vor 115	001	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Raum	106	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	Raum	103	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung
11.06.2008	WC Damen	156	Containment 9	blanker Stahl ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
11.06.2008	Flur Eingang	002	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
10.06.2008	Ebene V 5 - Zahn				
10.06.2008	Flur zum Turm	010	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 284	010	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
10.06.2008	Raum	210	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
10.06.2008	Raum	217	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 223	011	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
10.06.2008	Flur vor 228	011	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
10.06.2008	Raum	230	Containment 7	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 239	011	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
10.06.2008	Raum	241	Containment 9	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
10.06.2008	Ebene V 5 - Längsbau				
10.06.2008	Aufenthalt	155	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 151	002	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung	

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
10.06.2008	Raum	148	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	141	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 135	002	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	132	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor WC	002	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	122	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur vor 117	001	Containment 9	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	110	Containment 10	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	105	Containment 11	kein Asbest in Spritzisolierung	11

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
09.06.2008	Ebene V 6 - Zahn			
09.06.2008	Raum	240	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.06.2008	Flur vor 235	011	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.06.2008	Raum	229	Containment 3	Träger blank
09.06.2008	Flur vor 224	011	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>
09.06.2008	Raum	218	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>
09.06.2008	Raum	215	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.06.2008	Raum	210	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>
09.06.2008	Flur vor 203	010	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>
09.06.2008	Raum	200	Containment 9	Träger blank

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
09.06.2008	Flur zum Turm	010	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
09.06.2008	Ebene V 6 - Längsbau				
09.06.2008	Flur vor RDT/ WC	002	Containment 10	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Flur zum Turm	002	Containment 11	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008			Containment 12	entfällt	
09.06.2008	Flur vor 151	002	Containment 13	kein Asbest in der Spritzisolierung	
09.06.2008	Raum	147	Containment 14	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Raum	144	Containment 15	Träger blank	
09.06.2008	Flur vor 139	002	Containment 16	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Flur vor 132	002	Containment 17	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Flur vor Turm	001	Containment 18	kein Asbest in der Spritzisolierung	
09.06.2008	Raum	126	Containment 19	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Raum	116	Containment 20	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Flur vor 111	001	Containment 21	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Raum	105	Containment 22	kein Asbest in Spritzisolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
09.06.2008	Putzraum	100	Containment 23	Träger blank	14

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
30.05.2008	Ebene V 7 - Längsbau			
30.05.2008	Waschraum	154	Containment 1	blanker Stahl

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
30.05.2008	Flur vor Waschraum/Turm	002	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Aufenthalt	155	Containment 3	blanker Stahl
30.05.2008	Flur vor 149	002	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Seminar	140	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Seminar	140	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Raum	133	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor WC Herren	001	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 116	001	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Raum	115	Containment 10	blanker Stahl
30.05.2008	Flur vor 109	001	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Raum	103	Containment 12	blanker Stahl

12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
30.05.2008	Ebene V 7 - Zahn			
30.05.2008	Raum	241	Containment 1	blanker Stahl
30.05.2008	Flur vor 238	011	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 228	011	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Raum	226	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 216	010	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Raum	213	Containment 6	blanker Stahl
30.05.2008	Raum	206	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 203	010	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.05.2008	Flur zum Turm	110	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.05.2008	Ebene V 8 - Längsbau				
29.05.2008	Raum	155	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor Putzraum/Turm	002	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	148	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor Raum 144	002	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	145	Containment 5	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	
29.05.2008	Flur vor Raum 136	002	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	128	Containment 7	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	
29.05.2008	Flur vor WC Herren	001	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	122	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor	115	Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	106	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Raum	103	Containment 12	Spritzfaser ohne Asbest	12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.05.2008	Ebene V 8 - Zahn				
29.05.2008	Raum	240	Containment 1	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	
29.05.2008	Flur vor 234	011	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.05.2008	Flur vor 229	011	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor 223	010	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor 217	010	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor 210	010	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest, <b>Promabestplatte unter Träger</b>	
29.05.2008	Flur vor 204	010	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest, <b>Promabestplatte unter Träger</b>	
29.05.2008	Flur vor 200	010	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest, <b>Promabestplatte unter Träger</b>	
29.05.2008	Flur zum Turm	110	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
28.05.2008	<b>Ebene V 9 - Längsbau</b>				
28.05.2008	Flur vor Treppenturm VNW9	002	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	146	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Flur vor Raum 140	002	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	132	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Flur vor Waschraum	001	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	122	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	117	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Flur vor Raum 110	001	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	102	Containment 9	blanker Stahl	9

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis
28.05.2008	Ebene V 10 - Längsbau		
28.05.2008	Flur U10-002 vor Raum V10-102	Containment 1	
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 105	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 112	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 121	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 001 vor WC-Herren	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur zw.Längsbau und Treppenturm VV10	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest, <b>asbesthaliger Fasermörtel an Kabelbühne</b>
28.05.2008	Flur 001 vor Raum 128	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 135	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Raum 142	Containment 9	blanker Stahl
28.05.2008	Flur 002 vor Raum 147	Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest
28.05.2008	Flur 002 vor Treppenturm VNW10	Containment 11	Spritzfaser ohne Asbest