

Bauteil W
- Ergebnisliste der Probenahmen

Anzahl Probenahmestellen: 250

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
14.07.2008	Ebene W01 - Zahn - Laborbereich				
14.07.2008	Flur hinter Schleuse 011A	11	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
15.07.2008	Eingang zu WY01	11	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
16.07.2008	Flur neben 270 an Fluchttür	11	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
17.07.2008	Raum	264	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.07.2008	Flur vor 257	11	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
19.07.2008	Lager/Beckenraum	253	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
20.07.2008	Lagerraum	252	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
21.07.2008	Flur vor 247	10	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
22.07.2008	Raum	237A	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
23.07.2008	Raum	240A	Containment 10	entfällt	
24.07.2008	Labor	230	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
25.07.2008	Flur 10 Eingang		Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
17.07.2008	Ebene W0 - Längsbau			
17.07.2008	Seminar Ecke	135	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung, Vermiculit vorhanden
17.07.2008	Seminar zu WC	135	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.07.2008	Flur zum Turm WW0	5	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.07.2008	WC Herren	123	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
17.07.2008	Flur Mitte	5	Containment 5	Beprobung aus technischen Gründen nicht möglich

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
17.07.2008	Praktikum	107	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.07.2008	Rechnerraum	101	Containment 7	Beprobung aus technischen Gründen nicht möglich, Träger mit Vermiculit ummantelt	
17.07.2008	Flur gegenüber 105	5	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.07.2008	Eingangshalle	2	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
17.07.2008	Flur	3	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
24./25.6.2008	Ebene W0 - Zahn			
24.06.2008	Raum Ecke	395	Containment 1	entfällt
24.06.2008	Raum Eingang	395	Containment 2	entfällt
24.06.2008	Raum	389	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	383 A	Containment 4	entfällt
24.06.2008	Raum	369	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Werkstatt Metall	361	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte
24.06.2008	Werkstatt Metall Ecke	361	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	363	Containment 8	entfällt
24.06.2008	Lager Metall Eingang	365	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Lager Metall	365	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Werkstatt Holz Ecke	367	Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Werkstatt Holz Fassade	367	Containment 12	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Feinmechanik	337	Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	018a	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
24.06.2008	Flur vor 317	16	Containment 15	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Labor	332	Containment 16	Träger mit Aluverkleidung	
24.06.2008	Flur vor 289	10	Containment 17	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Feinmechanik	320	Containment 18	Träger mit Promabestplatte	
24.06.2008	Sammlungsraum	308	Containment 19	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor Eingang	10	Containment 20	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor 286	10	Containment 21	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor 268	10	Containment 22	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Schleuse	298	Containment 23	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
24.06.2008	Flur vor 274	16	Containment 24	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Flur 016 vor Turm WY01		Containment 25	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Raum 146, Korrektur 277		Containment 26	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Raum 277, Korrektur 271		Containment 27	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Flur vor 264	260	Containment 28	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Flur 010 vor 258		Containment 29	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
25.06.2008	Raum	245	Containment 30	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	30

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
19.05.2008	Ebene W1 - Zahn			
19.05.2008	Praktikum	244	Containment 1	blanke Träger
19.05.2008	Flur	010	Containment 2	blanke Träger
19.05.2008	Praktikum	203	Containment 3	blanke Träger

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
19.05.2008	Versammlung	250	Containment 4	blanke Träger	
19.05.2008	Versammlung	250	Containment 5	blanke Träger	
19.05.2008	Versammlung	250	Containment 6	blanke Träger	
19.05.2008	Praktikum	300	Containment 7	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Praktikum	310	Containment 8	blanke Träger	
19.05.2008	Flur	011	Containment 9	blanke Träger	
19.05.2008	Vorbereitung	302	Containment 10	blanke Träger	
19.05.2008	Praktikum	282	Containment 11	blanke Träger	
19.05.2008	Praktikum	276	Containment 12	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Praktikum	211	Containment 13	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Anzucht	214	Containment 14	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Flur	010	Containment 15	blanke Träger	
19.05.2008	Praktikum	211	Containment 16	blanke Träger	
19.05.2008	Praktikum	217	Containment 17	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Anzucht	226	Containment 18	blanke Träger	
19.05.2008	Flur	011	Containment 19	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Praktikum	229	Containment 20	Brandschutz ohne Spritzasbest	
19.05.2008	Flur	011	Containment 21	Brandschutz ohne Spritzasbest	21

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
19.05.2008	Ebene W1 - Längsbau			
19.05.2008	Raum	135	Containment 1	blanke Träger
19.05.2008	Raum	144	Containment 2	Brandschutz ohne Spritzasbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
19.05.2008	Raum	142	Containment 3	blanke Träger
19.05.2008	Raum	140	Containment 4	blanke Träger
19.05.2008	Raum	133	Containment 5	blanke Träger
19.05.2008	Raum	138	Containment 6	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Raum	138	Containment 7	blanke Träger
19.05.2008	Flur	006	Containment 8	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Flur	009	Containment 9	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Raum	132	Containment 10	blanke Träger
19.05.2008	Raum	117	Containment 11	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Raum	115	Containment 12	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Putzraum	112	Containment 13	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Raum	107	Containment 14	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Flur	002	Containment 15	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Raum	101	Containment 16	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Flur	002	Containment 17	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Flur	002	Containment 18	Brandschutz ohne Spritzasbest
19.05.2008	Flur	002	Containment 19	Brandschutz ohne Spritzasbest

19

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.06.2008	Ebene W2 - Zahn			
16.06.2008	Flur zum Turm	11	Containment 1	Träger mit Promabestplatten ummantelt
16.06.2008	Labor	231	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
16.06.2008	Flur vor 257	11	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Flur vor 232	11	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Labor	264	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Labor	225	Containment 6	<i>(stand in Meldung der Begehung als Labor 252, wurde aber im Labor 225 aufgebaut)</i> Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Flur vor 220	11	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Raum	256	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Labor	221	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Flur vor 218	11	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Flur vor 218	10	Containment 11	Träger mit Promabestplatten ummantelt	
16.06.2008	Labor	215	Containment 12	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Labor	211	Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Labor	246	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Labor	244	Containment 15	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Raum	202	Containment 16	Keine Probenahme möglich	
16.06.2008	Labor	205	Containment 17	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Labor	240	Containment 18	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
16.06.2008	Flur Eingang	10	Containment 19	Träger z.T. mit Promabestplatten ummantelt	
16.06.2008	Raum	210	Containment 20	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	20

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.06.2008	Ebene W2 - Längsbau			
16.06.2008	Labor Ecke	133	Containment 1	kein Asbest in der Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
16.06.2008	Labor Fassade	133	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
16.06.2008	Schleuse/Nebenr.	127	Containment 3	kein Asbest in der Spritzdämmung	
16.06.2008	Flur vor WC	1	Containment 4	kein Asbest in der Spritzdämmung	
16.06.2008	Flur zum Turm	1	Containment 5	kein Asbest in der Spritzdämmung	
16.06.2008	Flur vor 121	1	Containment 6	kein Asbest in der Spritzdämmung	
16.06.2008	Raum Ecke	107	Containment 7	kein Asbest in der Spritzdämmung	
16.06.2008	Raum Fassade	107	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
12.06.2008	Ebene W3 - Zahn			
12.06.2008	Flur zum Turm	011	Containment 1	Träger mit Promabestplatten ummantelt
12.06.2008	Flur Eingang	011	Containment 2	Träger mit Promabestplatten ummantelt
12.06.2008	Labor	229	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Labor	225	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Raum	232	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Labor	264	Containment 6	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Flur vor 218	011	Containment 7	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Flur zw. 213 und 217	010	Containment 8	Träger mit Promabestplatten ummantelt
12.06.2008	Flur vor 254	010	Containment 9	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Labor	211	Containment 10	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Flur vor 212	010	Containment 11	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Labor	246	Containment 12	blanker Stahl ohne Spritzdämmung
12.06.2008	Labor	205	Containment 13	blanker Stahl ohne Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
12.06.2008	Labor	240	Containment 14	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur zum Turm	010	Containment 15	Träger mit Promabestplatten ummantelt	15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
12.06.2008	Ebene W3 - Längsbau				
12.06.2008	Raum	134	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur vor 134	001	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur vor WC	001	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur zum Turm	001	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Raum	120	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur vor 113	001	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Raum	108	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
12.06.2008	Flur vor 101	001	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
11.06.2008	Ebene W4 - Zahn			
11.06.2008	Flur Eingang	010	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung, Promabestplatte
11.06.2008	Labor	240	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
11.06.2008	Labor	205	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
11.06.2008	Flur vor 212	010	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
11.06.2008	Flur vor 210	010	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
11.06.2008	Reproraum	213	Containment 6	entfällt
11.06.2008	Flur vor RDT 30/ Raum 218	011	Containment 7	Stahlträger mit Verkleidung, Promabest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
11.06.2008	Flur vor RDT 30/ Raum 218	010	Containment 8	Stahlträger mit Verkleidung, Promabest	
11.06.2008	Flur zw. 251 und 256	010	Containment 9	Stahlträger mit Verkleidung, Promabest	
11.06.2008	Labor	221	Containment 10	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
11.06.2008	Labor	264	Containment 11	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
11.06.2008	Labor	229	Containment 12	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
11.06.2008	Labor	270	Containment 13	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
11.06.2008	Flur zum Turm	011	Containment 14	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	14

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
11.06.2008	Ebene W4 - Längsbau				
11.06.2008	Flur vor 134	001	Containment 1	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.06.2008	Flur zum Turm	001	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.06.2008	Flur vor 122	001	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.06.2008	Flur	001	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.06.2008	Raum	110	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung	
11.06.2008	Flur vor 105	001	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung	6

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
10.06.2008	Ebene W5 - Zahn			
10.06.2008	Labor	240	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
10.06.2008	Raum	202	Containment 2	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
10.06.2008	Labor	244	Containment 3	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
10.06.2008	Labor	205	Containment 4	blanker Stahl ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
10.06.2008	Flur vor 212	246	Containment 5	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Labor	211	Containment 6	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Raum	213	Containment 7	blanker Stahl ohne Spritzisolierung,	
				Promabestplatte vorhanden	
10.06.2008	Raum	254	Containment 8	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	
10.06.2008			Containment 9	entfällt	
10.06.2008	Raum	218	Containment 10	Träger mit Gipskarton verkleidet	
10.06.2008	Flur zuvor 220	011	Containment 11	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Labor	264	Containment 12	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Labor	225	Containment 13	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Labor	227	Containment 14	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Labor	268	Containment 15	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur Eingang	011	Containment 16	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
10.06.2008	Flur zum Turm	011	Containment 17	Träger z.T. mit Promabestplatten verkleidet, keine Spritzisolierung	17

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
10.06.2008	Ebene W5 - Längsbau			
10.06.2008	Raum	135**	Containment 1	blanker Stahl ohne Spritzisolierung
10.06.2008	Flur vor 134	001	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung
10.06.2008	Raum	126*	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung
10.06.2008	Flur vor WC	001	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung
10.06.2008	Raum	120	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung
10.06.2008	Raum	113	Containment 6	kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
10.06.2008	Flur vor 108	116	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung	
10.06.2008	Putzraum	100	Containment 8	blanker Stahl ohne Spritzisolierung	8

Hinweis:

135**-ursprünglich sollte 136 beprobt werden

126*-ursprünglich sollte 128 beprobt werden

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
09.06.2008	Ebene W6 - Zahn			
09.06.2008	Flur Eingang	010	Containment 1	blanker Stahl
09.06.2008	Raum	202	Containment 2	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	203	Containment 3	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	201	Containment 4	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	246	Containment 5	blanker Stahl
09.06.2008	Flur vor Schacht	010	Containment 6	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	211	Containment 7	blanker Stahl
09.06.2008	Flur vor 251	010	Containment 8	blanker Stahl
09.06.2008	Flur zw. 252 und 256	010	Containment 9	blanker Stahl, Promabestplatte vorhanden
09.06.2008	Raum	213	Containment 10	blanker Stahl, Promabestplatte vorhanden
09.06.2008	Flur vor RDT 30	011	Containment 11	blanker Stahl, Promabestplatte vorhanden
09.06.2008	Raum	220	Containment 12	Träger mit Gipskarton verkleidet
09.06.2008	Labor	262	Containment 13	blanker Stahl
09.06.2008	Flur vor Schacht	011	Containment 14	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	223	Containment 15	blanker Stahl
09.06.2008	Labor	268	Containment 16	blanker Stahl

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
09.06.2008	Labor	270	Containment 17	blanker Stahl	
09.06.2008	Flur Eingang	011	Containment 18	Träger z.T.mit Promabestplatten verkleidet	
09.06.2008	Raum	229	Containment 19	blanker Stahl	19

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
09.06.2008	Ebene W6 - Längsbau				
09.06.2008	Raum	134	Containment 1	blanker Stahl	
09.06.2008	Flur vor 133	001	Containment 2	kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
09.06.2008	Flur vor 128	001	Containment 3	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Damen WC	129	Containment 4	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Flur zum Turm	001	Containment 5	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Raum	119	Containment 6	blanker Stahl	
09.06.2008	Flur vor	116	Containment 7	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Raum	111	Containment 8	kein Asbest in Spritzisolierung	
09.06.2008	Flur vor 101	001	Containment 9	kein Asbest in Spritzisolierung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
30.05.2008	Ebene W7 - Längsbau			
30.05.2008	Raum	135	Containment 1	blanker Stahl
30.05.2008	Flur vor 133	001	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 132	001	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor 126	001	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest
30.05.2008	Flur vor WC Herren	001	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.05.2008	Flur vor 120	001	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Raum	117	Containment 7	blanker Stahl	
30.05.2008	Flur vor 110	001	Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Raum	105	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	
30.05.2008	Raum	101	Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
29.05.2008	Ebene W7 - Zahn			
29.05.2008	Flur vor Raum 240	010	Containment 1	Längsträger mit Promabestplatte verkleidet
29.05.2008	Labor	203	Containment 2	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Raum	202	Containment 3	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Labor	244	Containment 4	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Labor	248	Containment 5	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Labor	207	Containment 6	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Flur vor Labor 211	010	Containment 7	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Schleuse	252	Containment 8	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Flur vor Brandschutztür	011	Containment 9	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden Promabestplatte vorhanden
29.05.2008	Labor	221	Containment 10	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Labor	260	Containment 11	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Flur vor 262	011	Containment 12	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Labor	227	Containment 13	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden
29.05.2008	Raum	232	Containment 14	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.05.2008	Labor	268	Containment 15	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	
29.05.2008	Labor	270	Containment 16	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	16

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.05.2008	Ebene W8 - Längsbau				
29.05.2008	Raum	107	Containment 1	blanker Stahl, kein Spritzbrandschutz vorhanden	
29.05.2008	Raum	106	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
29.05.2008	Flur vor Raum 102	0	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	3

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
28.05.2008	Ebene W9 - Längsbau				
28.05.2008	Raum	101	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	109	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	109	Containment 3	blanker Stahl	3

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
28.05.2008	Ebene W10 - Längsbau				
28.05.2008	Flur vor Raum 101	1	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
28.05.2008	Raum	109	Containment 2	blanker Stahl	2