

Probenahmen von Jalousien			
11.06.2008	Ebene T 3		
11.06.2008	Raum	T3-213	keine Asbestfasern

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
22.04.2008	Ebene T0 - Zahn				
22.04.2008	Raum	213	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	238	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	206	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	217	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	230	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	5

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
22.04.2008	Ebene T0 - Längsbau				
22.04.2008	Raum	009	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Waschraum	117	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	145	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	
22.04.2008	Raum	007	Containment	kein Asbest in Spritzdämmung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
23.04.2008	Ebene T1 - Bibliothek			
23.04.2008	Bibliothek	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
23.04.2008	Bibliothek	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis		
26.06.2008	Ebene T1 - Längsbau				
26.06.2008	Flur vor 150	009	Containment 1	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Flur vor 154	008	Containment 2	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Raum	166	Containment 3	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Flur vor 169	008	Containment 4	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Raum	174	Containment 5	Kein Asbest in Spritzdämmung unter Betondecke	
26.06.2008	Flur vor 189	009	Containment 6	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Raum 184 Cont 7 in Raum 190 aufgebaut		Containment 7	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Raum	181	Containment 8	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Computer	177	Containment 9	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Flur vor 193	009	Containment 10	Blanke Wände ohne Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
06.05.2008	Ebene T2 Längsbau:			
06.05.2008	Flur 002		Containment 1	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Flur 002 bei R155		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Flur 002 vor R141		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Seminar	137	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Seminar	137	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Flur 002 vor R137		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Flur 001 vor R125		Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Flur 001 vor R121		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Seminar	107	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>

9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
06.05.2008	Ebene T2 Zahn:			
06.05.2008	Flur	011	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Seminar	238	Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Seminar	227	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Seminar	227	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Seminar	227	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung
06.05.2008	Seminar	214	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Flur	010	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung
06.05.2008	Seminar	204	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
06.05.2008	Flur	011	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
05.05.2008	Ebene T3 Längsbau:				
05.05.2008	Aufenthalt	155	Containment 1	blanker Stahl ohne Isolierung	
05.05.2008	Flur 002 vor R141		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Raum	132	Containment 3	blanker Stahl ohne Isolierung	
05.05.2008	Flur 001 vor R 125		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Raum	119	Containment 5	blanker Stahl ohne Isolierung	
05.05.2008	Raum	119	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
05.05.2008	Raum	112	Containment 7	blanker Stahl ohne Isolierung	
05.05.2008	Raum	113	Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung	
05.05.2008	Flur 001 vor R104		Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung, <b>Promasbestplatte vorhanden</b>	
05.05.2008	Flur vor R135		Containment 10	kein Asbest in Spritzdämmung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
05.05.2008	Ebene T3 Zahn:			
05.05.2008	Raum	280	Containment 1	<b>Chrysotilasbest in Spritzdämmung</b>
05.05.2008	Flur 012 bei Durchgang zum Turm		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	238	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	264	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung
05.05.2008	Raum	223	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
05.05.2008	Flur 011 vor R223	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Flur 010 vor R258	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Raum 204	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Flur 010 vor R246	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	
05.05.2008	Flur vor R221	Containment 10	Träger nicht erreichbar	9

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
08.05.2008	Ebene T3 Zahn:			
08.05.2008	Raum 274	Containment 1	Chrysotilasbest in Spritzisolierung	
08.05.2008	Raum 240	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Raum 203	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
08.05.2008	Flur vor R240	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	4

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
07.05.2008	Ebene T4 Längsbau			
07.05.2008	Aufenthalt 155	Containment 1	blanker Stahl ohne Isolierung	
07.05.2008	Flur 002 vor R151	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum 143	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Flur 002 vor R137	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum 132	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Flur 001 vor R 129/131	Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum 117	Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
07.05.2008	Seminar	110	Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum	108	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
07.05.2008	Ebene T4 Zahn				
07.05.2008	Raum	240	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Flur 011 vor R235		Containment 2	blanker Stahl ohne Isolierung, <b>Promabestplatte vorhanden</b>	
07.05.2008	Flur 011 vor R231		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum	223	Containment 4	blanker Stahl ohne Isolierung	
07.05.2008	Raum	220	Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Flur 011 vor R216		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Flur 011 vor R205		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
07.05.2008	Raum	200	Containment 8	blanker Stahl ohne Isolierung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
14.05.2008	Ebene T5 Zahn			
14.05.2008	Raum	240	Containment 1	kein Asbest nachgewiesen
14.05.2008	Raum	235	Containment 2	kein Asbest nachgewiesen
14.05.2008	Raum	230	Containment 3	keine Spritzisolierung
14.05.2008	Flur	011	Containment 4	kein Asbest nachgewiesen
14.05.2008	Raum	221	Containment 5	kein Asbest nachgewiesen
14.05.2008	Flur	010	Containment 6	kein Asbest nachgewiesen

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
14.05.2008	Raum	206	Containment 7	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	010	Containment 8	kein Asbest nachgewiesen	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
13.05.2008	Ebene T5 - Längsbau				
13.05.2008	WC Herren	150	Containment 9	kein Asbest in Spritzdämmung	1

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
14.05.2008	Ebene T5 Längsbau				
14.05.2008	Raum	151	Containment 1	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	002	Containment 2	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Computer	132	Containment 3	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Computer	132	Containment 4	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	001	Containment 5	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	120	Containment 6	keine Spritzisolierung	
14.05.2008	Raum	117	Containment 7	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	110	Containment 8	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	001	Containment 9	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	101	Containment 10	keine Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
14.05.2008	<b>Ebene T6 Zahn</b>				
14.05.2008	Flur	11	Containment 1	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	233	Containment 2	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	226	Containment 3	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	10	Containment 4	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	220	Containment 5	keine Spritzisolierung	
14.05.2008	Raum	207	Containment 6	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	200	Containment 7	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	201	Containment 8	keine Spritzisolierung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
14.05.2008	<b>Ebene T6 Längsbau</b>				
14.05.2008	Raum	155	Containment 1	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	2	Containment 2	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	128	Containment 3	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	1	Containment 4	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	126	Containment 5	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Raum	118	Containment 6	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Flur	1	Containment 7	kein Asbest nachgewiesen	
14.05.2008	Übung	103	Containment 8	kein Asbest nachgewiesen	8



Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.05.2008	<b>Ebene T7 Längsbau</b>			
16.05.2008	Raum	102	Containment 1	keine Spritzisolierung
16.05.2008	Raum	111	Containment 2	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	117	Containment 3	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	122	Containment 4	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Flur	001	Containment 5	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	133	Containment 6	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Flur	001	Containment 7	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Seminar	132	Containment 8	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Flur	002	Containment 9	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Seminar	141	Containment 10	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Flur	002	Containment 11	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Flur	002	Containment 12	Spitzdämmung ohne Asbest

12

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
16.05.2008	<b>Ebene T7 Zahn</b>			
16.05.2008	Computerraum	240	Containment 1	keine Spritzisolierung vorhanden
16.05.2008	Flur	011	Containment 2	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	228	Containment 3	Spitzdämmung ohne Asbest
16.05.2008	Raum	222	Containment 4	keine Spritzisolierung vorhanden

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
16.05.2008	Flur	010	Containment 5	Spitzdämmung ohne Asbest	
16.05.2008	Flur	010	Containment 6	Spitzdämmung ohne Asbest	
16.05.2008	Raum	206	Containment 7	keine Spritzisolierung vorhanden	
16.05.2008	Raum	201	Containment 8	keine Spritzisolierung vorhanden	
16.05.2008	Flur	Treppe	Containment 9	Spitzdämmung ohne Asbest	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
20.05.2008	Ebene T8 - Längsbau				
20.05.2008	Aufenthalt	155	Containment 1	blanker Träger	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 150		Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 141		Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 135		Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 128		Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Treppenturm TT8		Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 123		Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 121		Containment 8	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 110		Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 001 vor Raum 104		Containment 10	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Raum	105	Containment 11	blanker Träger	11

Datum	Probeentnahmen	Containment	Ergebnis	
20.05.2008	Ebene T8 - Zahn			
20.05.2008	Flur 011 vor Treppenturm TY8	Containment 1	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 241	Containment 2	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 234	Containment 3	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 011 vor Raum 229	Containment 4	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 221	Containment 5	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 210	Containment 6	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Flur 010 vor Raum 205	Containment 7	Spritzfaser ohne Asbest	
20.05.2008	Raum 201	Containment 8	blanker Träger	
20.05.2008	Flur vor Treppenturm TT8 Richtung Längsbau	Containment 9	Spritzfaser ohne Asbest	9