

Erläuterungen:

1)

Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufthproben

<b>Grün</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Gelb</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Rot</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	0	131	250	01.07.2012	Status-quo
U	0	131	194	18.07.2015	Status-quo
U	0	139	<25	01.07.2012	Status-quo
U	0	139	52	18.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	0	139	n.b.	18.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	0	201	233	18.07.2015	Status-quo
U	0	232	504	18.07.2015	Status-quo
U	0	232	250	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	0	236	361	18.07.2015	Status-quo
U	0	236	85	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	0	237	140	06.09.2019	Status-quo
U	1	131	750	18.07.2015	Status-quo
U	1	131	780	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	1	131	555	30.07.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	1	137	1.600	18.07.2015	Status-quo
U	1	137	1.000	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	1	137	420	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	1	137	140	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	1	137	350	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	1	137	200	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	1	137	110	20.12.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	1	143	n.b.	18.07.2015	Status-quo
U	1	232	1.300	18.07.2015	Status-quo
U	1	232	410	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	1	232	300	30.07.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	1	236	250	10.11.2015	Status-quo
U	1	Bibl. Vor Raum 101	110	18.07.2015	Status-quo
U	2	107	200	01.07.2012	Status-quo
U	2	107	160	18.07.2012	Status-quo
U	2	113	180	18.07.2015	Status-quo
U	2	119	100	01.07.2012	Status-quo
U	2	119	95	18.07.2015	Status-quo
U	2	135	106	18.07.2015	Status-quo
U	2	139	164	18.07.2015	Status-quo
U	2	139	130	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	2	147	47,5	18.07.2015	Status-quo
U	2	147	150	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	2	200	200	01.07.2012	Status-quo
U	2	200	390	18.07.2015	Status-quo
U	2	200	360	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE
U	2	200	270	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	2	200	180	23.07.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	2	201	451	18.07.2015	Status-quo
U	2	201	600	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
24. KW 21: Inbetriebnahme der Deckenlüftung					
U	2	201	190	03.09.2021	RLT Erfolgskontrolle
U	2	201	315	05.07.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	2	201	360	08.09.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	2	201	205	20.10.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	2	201	215	20.12.2022	RLT Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	2	205	190	18.07.2015	Status-quo
U	2	210	236	18.07.2015	Status-quo
U	2	217	217	18.07.2015	Status-quo
U	2	222	241	18.07.2015	Status-quo
U	2	223	321	18.07.2015	Status-quo
U	2	223	360	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE
U	2	223	470	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	2	223	290	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	2	228	181	18.07.2015	Status-quo
U	2	229	282	18.07.2015	Status-quo
U	2	229	170	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	2	232	287	18.07.2015	Status-quo
U	2	232	95	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	2	233	204	18.07.2015	Status-quo
U	2	240	250	01.07.2012	Status-quo
U	2	240	441	18.07.2015	Status-quo
U	2	240	360	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	2	240	300	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	2	240	100	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	2	241	300	01.07.2012	Status-quo
U	2	241	436	18.07.2015	Status-quo
U	2	241	160	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	2	241	460	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	2	241	500	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	3	100	322	18.07.2015	Status-quo
U	3	100	370	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	3	100	470	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	3	100	295	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	3	103	457	18.07.2015	Status-quo
U	3	103	400	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	103	465	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	108	263	18.07.2015	Status-quo
U	3	111	500	20.09.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	111	200	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	130	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	290	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	285	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	240	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	190	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	185	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	111	31	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	115	520	26.06.2022	Status-quo
U	3	116	428	01.07.2012	Status-quo
U	3	116	570	18.07.2015	Status-quo
U	3	116	460	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	116	390	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	117	360	18.07.2015	Status-quo
U	3	117	440	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	3	117	490	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	3	117	690	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	3	121	940	18.07.2015	Status-quo
U	3	121	320	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	121	460	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	122	520	18.07.2015	Status-quo
U	3	122	110	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	133	227	18.07.2015	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	3	134	300	01.07.2012	Status-quo
U	3	134	479	18.07.2015	Status-quo
U	3	134	720	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	134	520	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	139	622	18.07.2015	Status-quo
U	3	139	410	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	139	55	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	140	441	15.08.2015	Status-quo
U	3	140	n.b.	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	3	140	360	22.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	3	140	450	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	3	143	85	01.07.2012	Status-quo
U	3	143	168	18.07.2015	Status-quo
U	3	144	143	18.07.2015	Status-quo
U	3	147	51,5	18.07.2015	Status-quo
U	3	148	342	18.07.2015	Status-quo
U	3	148	80	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	3	155	85	01.07.2012	Status-quo
U	3	155	240	15.08.2015	Status-quo
U	3	200	307	01.07.2012	Status-quo
U	3	200	708	18.07.2015	Status-quo
U	3	200	890	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	200	190	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	230	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	280	26.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	280	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	210	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	115	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	200	74	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	3	201	255	01.07.2012	Status-quo
U	3	201	817	18.07.2015	Status-quo
U	3	201	940	15.08.2015	Validierung
U	3	201	610	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	201	440	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	207	841	18.07.2015	Status-quo
U	3	207	470	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	207	440	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	208	228	01.07.2012	Status-quo
U	3	208	651	18.07.2015	Status-quo
U	3	208	390	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	208	270	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	210	503	15.08.2015	Status-quo
U	3	210	520	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	210	210	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	211	900	18.07.2015	Status-quo
U	3	211	490	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	211	150	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	216	1.100	18.07.2015	Status-quo
U	3	216	620	14.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	216	360	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	219	1.000	18.07.2015	Status-quo
U	3	219	220	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	224	1.100	18.07.2015	Status-quo
U	3	224	730	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	224	380	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	225	1.300	18.07.2015	Status-quo
U	3	225	520	14.10.2019	Status-quo
U	3	225	590	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	3	225	710	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	230	450	18.07.2015	Status-quo
U	3	230	700	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	230	370	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	231	580	18.07.2015	Status-quo
U	3	231	490	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	231	620	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	234	950	18.07.2015	Status-quo
U	3	234	1.100	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	234	270	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	190	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	170	26.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	290	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	135	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	140	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	65	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	234	75	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	235	700	18.07.2015	Status-quo
U	3	235	390	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	235	425	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	240	555	01.07.2012	Status-quo
U	3	240	1.300	18.07.2015	Status-quo
U	3	240	1.600	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	240	260	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	405	04.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	515	26.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	870	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	445	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	130	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	240	110	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	3	240	60	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	3	241	666	01.07.2012	Status-quo
U	3	241	1.200	18.07.2015	Status-quo
U	3	241	160	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	3	241	610	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	3	241	630	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	100	566	11.07.2015	Status-quo
U	4	100	95	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	103	380	11.07.2015	Status-quo
U	4	103	65	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	103	460	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	4	103	595	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	109	590	11.07.2015	Status-quo
U	4	109	300	29.11.2019	Status-quo
U	4	109	510	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	109	740	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	114	300	11.07.2015	Status-quo
U	4	114	n.b.	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	114	260	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	4	115	320	11.07.2015	Status-quo
U	4	115	300	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	115	460	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	4	115	520	26.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	116	510	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE
U	4	116	275	02.07.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	120	293	11.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	4	120	310	11.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	4	120	480	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE
U	4	120	440	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE



Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	4	120	355	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	121	508	11.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	4	121	360	11.07.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	4	121	380	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	121	530	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	128	350	01.07.2012	Status-quo
U	4	132	1.200	01.07.2012	Status-quo
U	4	132	590	11.07.2015	Status-quo
U	4	132	420	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	132	880	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	133	940	01.07.2012	Status-quo
U	4	133	710	11.07.2015	Status-quo
U	4	133	630	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	133	710	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	138	440	11.07.2015	Status-quo
U	4	138	90	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	139	460	11.07.2015	Status-quo
U	4	139	500	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	139	590	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	143	200	01.07.2012	Status-quo
U	4	143	40	11.07.2015	Status-quo
U	4	144	110	11.07.2015	Status-quo
U	4	146	150	11.07.2015	Status-quo
U	4	151	40	11.07.2015	Status-quo
U	4	155	90	11.07.2015	Status-quo
U	4	200	597	01.07.2012	Status-quo
U	4	200	890	11.07.2015	Status-quo
U	4	200	1.200	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	4	200	93	05.11.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	201	532	01.07.2012	Status-quo
U	4	201	370	11.07.2015	Status-quo
U	4	201	810	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	201	1.600	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	4	201	1.365	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	207	95	11.07.2015	Status-quo
U	4	207	1.100	15.08.2015	Validierung
U	4	207	520	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	207	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	208	n.b.	11.07.2015	Status-quo
U	4	208	764	15.08.2015	Validierung
U	4	208	540	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	208	610	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	210	580	11.07.2015	Status-quo
U	4	210	690	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	210	605	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	211	810	18.07.2015	Status-quo
U	4	211	380	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	211	270	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	216	560	01.08.2012	Validierung
U	4	216	670	18.07.2015	Status-quo
U	4	216	460	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	216	1.100	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	219	620	18.07.2015	Status-quo
U	4	219	330	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	224	420	18.07.2015	Status-quo
U	4	224	n.b.	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	4	224	1.000	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	4	224	1.700	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	4	225	1.500	18.07.2015	Status-quo
U	4	225	310	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	225	770	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	230	850	18.07.2015	Status-quo
U	4	230	680	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	230	570	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	231	1.100	18.07.2015	Status-quo
U	4	231	240	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	234	1.200	18.07.2015	Status-quo
U	4	234	900	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	234	695	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	235	1.100	18.07.2015	Status-quo
U	4	235	450	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	235	335	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	1.100	01.07.2012	Status-quo
U	4	240	1.500	18.07.2015	Status-quo
U	4	240	1.700	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	670	26.03.2021	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	230	20.04.2021	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	215	27.05.2021	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	260	04.06.2021	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	240	260	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	230	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	770	25.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	370	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	270	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	175	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	94	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	4	240	50	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	4	241	2.800	01.07.2012	Status-quo
U	4	241	1.515	23.07.2012	IFUA
U	4	241	720	03.09.2012	Validierung (12.15-14.15 Uhr)Lüftungsbedingungen Lüftung durch Nutzer (ein Kipfenster auf, Tür offen)
U	4	241	730	03.09.2012	Validierung (09.40-11.40 Uhr)Lüftungsbedingungen Lüftung durch Nutzer (ein Kipfenster auf, Tür offen)
U	4	241	2.400	18.07.2015	Status-quo
U	4	241	1.300	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	4	241	2.200	14.10.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
20.09.2019 Abschottung der Brüstungsfuge mittels Valutect-Isolierfolie					
U	4	241	570	26.10.2019	Valutect Erfolgskontrolle
U	5	103	566	01.07.2012	Status-quo
U	5	103	920	11.07.2015	Status-quo
U	5	103	500	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	103	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	106	319	01.07.2012	Status-quo
U	5	106	372	11.07.2015	Status-quo
U	5	106	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	5	106	410	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	5	106	630	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	5	111	1.020	11.07.2015	Status-quo
U	5	111	410	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	111	1.100	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	116	369	01.07.2012	Status-quo
U	5	116	602	11.07.2015	Status-quo
U	5	116	470	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	116	630	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	117	380	11.07.2015	Status-quo
U	5	117	150	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	5	121	417	11.07.2015	Status-quo
U	5	121	380	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	5	121	540	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	5	121	820	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	5	122	539	11.07.2015	Status-quo
U	5	122	470	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	122	640	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	126	413	11.07.2015	Status-quo
U	5	126	290	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	5	126	530	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	5	126	515	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	5	132	281	11.07.2015	Status-quo
U	5	132	140	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	5	133	235	11.07.2015	Status-quo
U	5	138	215	11.07.2015	Status-quo
U	5	139	85	01.07.2012	Status-quo
U	5	139	92,5	11.07.2015	Status-quo
U	5	146	140	11.07.2015	Status-quo
U	5	148	300	11.07.2015	Status-quo
U	5	148	120	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	5	151	71	11.07.2015	Status-quo
U	5	155	96	11.07.2015	Status-quo
U	5	200	798	01.07.2012	Status-quo
U	5	200	2.510	11.07.2015	Status-quo
U	5	200	850	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB+PQE
U	5	200	1.000	14.10.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	5	200	870	26.10.2019	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	1.100	09.01.2020	RWL Erfolgskontrolle
13.01.2020 Probelauf Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
U	5	200	580	27.01.2020	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	440	10.02.2020	RWL Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
14.02.2020 Aktivkohlefilter Ecoclean E150/Reduzierung der Durchflussgeschwindigkeit Stufe 1					
U	5	200	500	24.02.2020	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	520	02.03.2020	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	680	11.06.2020	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	490	10.09.2020	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	415	26.03.2021	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	290	03.09.2021	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	580	15.05.2022	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	1.300	25.06.2022	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	395	02.07.2022	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	180	23.07.2022	RWL Erfolgskontrolle
U	5	200	240	05.11.2022	RWL Erfolgskontrolle
U	5	201	1.610	11.07.2015	Status-quo
U	5	201	970	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	201	355	29.10.2021	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	201	485	05.07.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	201	375	08.09.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	201	200	20.10.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	201	95	20.12.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	207	1.270	11.07.2015	Status-quo
U	5	207	910	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	207	800	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	208	600	15.12.2014	Status-quo
U	5	208	1.360	11.07.2015	Status-quo
U	5	208	700	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	208	1.200	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	210	2.870	11.07.2015	Status-quo
U	5	210	780	10.07.2016	Erfolgskontrollmessung nach SQB
U	5	210	830	14.10.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	210	710	18.03.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
20.03.2020 Probelauf Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2/Gerät seit 01/2020 in Betrieb					

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	5	210	630	26.03.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	510	13.05.2020	RLW Erfolgskontrolle
15.05.2020 Gerätetausch/neuer Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
U	5	210	480	27.05.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	630	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	400	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	230	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	240	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	220	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	260	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	5	210	88	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	5	211	50	11.07.2015	Status-quo
U	5	211	990	15.08.2015	Validierung mit Vergleichsmessung
U	5	211	883	15.08.2015	Validierung mit Vergleichsmessung
U	5	211	780	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	211	470	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	216	1.790	11.07.2015	Status-quo
U	5	216	1.300	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	216	1.375	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	219	843	11.07.2015	Status-quo
U	5	219	890	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	219	955	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	224	1.610	11.07.2015	Status-quo
U	5	224	1.000	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	224	1.325	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	225	1.370	11.07.2015	Status-quo
U	5	225	1.500	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	225	3.200	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	225	1.400	23.07.2022	Validierung
Inbetriebnahme des Ecoclean-Raumluftwäschers am 26.07.2022					
U	5	225	280	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	5	225	130	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	5	230	1.160	11.07.2015	Status-quo
U	5	230	680	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	230	880	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	231	1.260	11.07.2015	Status-quo
U	5	231	1.700	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	231	1.700	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	234	540	15.12.2014	Status-quo
U	5	234	1.260	11.07.2015	Status-quo
U	5	234	1.000	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	234	1.200	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	235	1.100	11.07.2015	Status-quo
U	5	235	1.400	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	235	380	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	240	1.172	01.07.2012	Status-quo
U	5	240	2.420	11.07.2015	Status-quo
U	5	240	1.200	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	240	1.300	14.10.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	240	1.400	26.10.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	240	1.100	20.11.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
21.11.2019 Beginn Probelauf technische Lüftung					
U	5	240	870	29.11.2019	RLT Erfolgskontrolle
13.12.2019 Randfuge der Abhangdecke zum Deckenhohlraum abgeklebt					
U	5	240	420	16.12.2019	RLT Erfolgskontrolle
01/2020 Zuluftöffnung mit "Meterstück" verlegt					
U	5	240	1.100	09.01.2020	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	820	17.01.2020	RLT Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	5	240	970	17.01.2020	RLT Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
31.01.2020 Zuluftänderung ("Meterstück") wieder demontiert (Kontrollmessung zum 16.12.2019)					
U	5	240	810	03.02.2020	RLT Erfolgskontrolle
03.02.2020 Technische Lüftung abgeschaltet (Kontrollmessung zum 21.11.2019 - mit Konditionierung)					
U	5	240	940	04.02.2020	Erfolgskontrolle
05.02.2020 Technische Lüftung eingeschaltet/Zuluftöffnung mit "90°-Bogen" ausgerüstet					
U	5	240	780	07.02.2020	RLT Erfolgskontrolle



Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
10.02.2020 Zuluftöffnung mit Aluflexleitung entlang der Fensterfront/DY verlegt					
U	5	240	790	14.02.2020	RLT Erfolgskontrolle
22.04.2020 Montage und Inbetriebnahme der neuen Lüftungsanlagen (Helios KWL CE)					
U	5	240	590	24.04.2020	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	360	07.05.2020	RLT Erfolgskontrolle
28.05.2020 Rauchtest: Zu-u. Abluft über Oberlicht/Montage getrennter Zu-u. Abluftauslässe (Oberlicht)/unteres Fenstersegment)					
U	5	240	340	08.06.2020	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	430	22.06.2020	RLT Erfolgskontrolle
30.07.2020 Montage u. Inbetriebnahme der neuen Lüftungsanlage (komfovent Domekt/Zu-u.Abluftmontage hinter Stütze)					
U	5	240	410	04.08.2020	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	615	26.03.2021	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	382	02.07.2021	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	310	03.09.2021	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	260	15.05.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	380	02.07.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	480	06.08.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	305	11.09.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	240	05.11.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	240	180	10.12.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	5	241	1.005	01.07.2012	Status-quo
U	5	241	848	11.07.2015	Status-quo
U	5	241	2.200	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	5	241	1.405	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	100	300	11.07.2015	Status-quo
U	6	100	190	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	101	630	11.07.2015	Status-quo
U	6	101	580	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	101	430	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	110	300	11.07.2015	Status-quo
U	6	110	200	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	111	250	11.07.2015	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	6	113	278	01.07.2012	Status-quo
U	6	113	370	11.07.2015	Status-quo
U	6	113	430	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	113	280	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	270	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	430	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	350	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	155	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	370	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	310	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	113	74	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	116	430	11.07.2015	Status-quo
U	6	116	260	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	116	490	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	6	116	300	04.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	6	116	860	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	6	118	290	11.07.2015	Status-quo
U	6	118	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	118	560	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	6	118	525	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	6	121	480	11.07.2015	Status-quo
U	6	121	240	11.07.2015	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	122	80	11.07.2015	Status-quo
U	6	126	80	11.07.2015	Status-quo
U	6	132	402	01.07.2012	Status-quo
U	6	132	320	11.07.2015	Status-quo
U	6	132	300	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	132	360	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	6	132	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	6	133	48	01.07.2012	Status-quo
U	6	133	380	11.07.2015	Status-quo
U	6	133	130	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	6	138	498	11.07.2015	Status-quo
U	6	138	190	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	139	284	11.07.2015	Status-quo
U	6	139	130	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	6	139	230	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	6	140	147	01.07.2012	Status-quo
U	6	140	120	11.07.2015	Status-quo
U	6	143	76	11.07.2015	Status-quo
U	6	148	184	11.07.2015	Status-quo
U	6	150	198	18.07.2015	Status-quo
U	6	151	87,5	11.07.2015	Status-quo
U	6	155	158	11.07.2015	Status-quo
U	6	200	461	01.07.2012	Status-quo
U	6	200	1.400	11.07.2015	Status-quo
U	6	200	860	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	200	1.245	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	201	1.100	11.07.2015	Status-quo
U	6	201	910	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	201	1.660	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	207	1.200	11.07.2015	Status-quo
U	6	207	830	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	207	825	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	208	1.400	11.07.2015	Status-quo
U	6	208	510	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	208	825	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	6	210	1.100	11.07.2015	Status-quo
U	6	210	670	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	210	1.140	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	211	471	01.07.2012	Status-quo
U	6	211	780	11.07.2015	Status-quo
U	6	211	640	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	211	600	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	216	560	11.07.2015	Status-quo
U	6	216	640	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	216	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	219	1.400	11.07.2015	Status-quo
U	6	219	670	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	219	160	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	240	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	245	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	455	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	180	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	380	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	760	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	219	64	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	224	1.300	11.07.2015	Status-quo
U	6	224	620	15.06.2019	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	6	224	570	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	224	1.400	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	225	670	11.07.2015	Status-quo
U	6	225	620	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	225	250	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	310	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	155	16.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	167	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	6	225	85	05.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	200	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	370	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	225	75	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	1.200	11.07.2015	Status-quo
U	6	230	690	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	230	350	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	200	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	200	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	190	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	6	230	152	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	6	230	130	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	155	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	190	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	230	65	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	950	11.07.2015	Status-quo
U	6	231	600	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	231	200	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	260	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	225	23.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	345	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	180	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	165	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	305	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	231	80	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	234	1.300	11.07.2015	Status-quo
U	6	234	1.530	15.08.2015	Status-quo
U	6	234	870	15.06.2019	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	6	234	500	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	234	1.300	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	234	60	10.12.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	6	235	1.000	11.07.2015	Status-quo
U	6	235	810	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	235	290	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	500	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	455	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	111	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	n.b.	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	645	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	360	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	235	120	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	240	1.472	01.07.2012	Status-quo
U	6	240	3.800	11.07.2015	Status-quo
U	6	240	3.200	15.08.2015	Validierung
U	6	240	370	02.11.2015	Status-quo
U	6	240	930	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	240	1.000	14.10.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
20.09.2019 Abschottung der Brüstungsfuge mittels Valutect-Isolierfolie					
U	6	240	370	26.10.2019	Valutect Erfolgskontrolle
U	6	241	1.712	01.07.2012	Status-quo
U	6	241	1.700	11.07.2015	Status-quo
U	6	241	1.100	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	6	241	330	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	560	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	615	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	330	06.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	6	241	295	06.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	6	241	n.b.	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	1.300	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	685	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	6	241	95	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	102	134	01.07.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	102	270	13.06.2015	Status-quo
U	7	102	180	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	7	102	180	09.09.2019	Erfolgskontrolle PQE
U	7	103	175	13.06.2015	Status-quo
U	7	108	267	13.06.2015	Status-quo
U	7	114	378	13.06.2015	Status-quo
U	7	114	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	7	114	510	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	7	114	470	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	7	115	217	13.06.2015	Status-quo
U	7	120	601	13.06.2015	Status-quo
U	7	120	270	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	120	320	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	120	560	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	121	495	13.06.2015	Status-quo
U	7	121	360	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	121	410	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	121	660	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	122	270	13.06.2015	Status-quo
U	7	122	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	7	122	650	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	7	122	500	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	7	126	270	13.06.2015	Status-quo
U	7	128	355	01.07.2012	Status-quo
U	7	128	130	13.06.2015	Status-quo
U	7	132	780	13.06.2015	Status-quo
U	7	132	370	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	132	780	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	132	430	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	133	335	01.07.2012	Status-quo
U	7	133	543	13.06.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	7	133	230	13.06.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	7	133	400	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	133	210	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	90	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	40	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	225	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	n.b.	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	65	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	120	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	133	40	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	138	220	13.06.2015	Status-quo
U	7	139	n.b.	13.06.2015	Status-quo
U	7	143	203	13.06.2015	Status-quo
U	7	144	181	13.06.2015	Status-quo
U	7	148	539	01.07.2012	Status-quo
U	7	148	520	13.06.2015	Status-quo
U	7	148	380	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	148	1.600	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
24. KW 21 Inbetriebnahme der Deckenlüftung					
U	7	148	380	02.07.2021	RLT Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	148	93	02.07.2021	RLT Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	148	90	03.09.2021	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	140	15.05.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	115	25.06.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	150	02.07.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	190	06.08.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	125	11.09.2022	RLT Erfolgskontrolle



Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	148	70	05.11.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	148	70	10.12.2022	RLT Erfolgskontrolle
U	7	151	165	13.06.2015	Status-quo
U	7	155	196	15.08.2015	Status-quo
U	7	200	n.b.	13.06.2015	Status-quo
U	7	200	1.100	11.07.2015	Validierung
U	7	200	970	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	200	1.300	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	200	295	05.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	200	22	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	200	790	25.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	200	185	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	200	110	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	1.300	01.07.2012	Status-quo, Ringmessung
U	7	205	1.265	01.07.2012	Status-quo, Ringmessung
U	7	205	n.b.	13.06.2015	Status-quo
U	7	205	830	11.07.2015	Validierung
U	7	205	570	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	205	440	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	880	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	755	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	172	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	545	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	910	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	425	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	205	105	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	980	13.06.2015	Status-quo
U	7	206	1.000	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	206	560	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	340	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	206	185	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	305	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	206	184	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	206	35	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	160	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	190	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	206	145	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	210	770	13.06.2015	Status-quo
U	7	210	190	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	210	460	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	210	590	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	213	210	13.06.2015	Status-quo
U	7	213	984	15.08.2015	Validierung
U	7	213	530	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	213	310	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	450	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	435	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	15	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	213	99	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	213	355	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	445	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	350	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	213	90	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	216	853	01.07.2012	Status-quo
U	7	216	580	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
U	7	216	500	13.06.2015	Status-quo
U	7	216	660	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	216	640	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	216	650	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	219	730	13.06.2015	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	219	710	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	219	430	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	330	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	485	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	440	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	600	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	740	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	219	105	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	225	770	15.08.2015	Status-quo
U	7	225	510	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	7	225	240	11.09.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	7	228	510	20.09.2018	Status-quo
U	7	228	430	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	228	540	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	230	560	13.06.2015	Status-quo
U	7	230	470	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	230	840	27.06.2020	Status-quo
U	7	230	575	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	231	450	13.06.2015	Status-quo
U	7	231	620	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	231	480	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	231	610	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	234	740	15.08.2015	Status-quo
U	7	234	640	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	234	360	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	234	190	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	234	135	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	234	125	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	234	72	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	7	234	265	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	7	234	230	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	234	350	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	234	140	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	235	230	11.07.2015	Status-quo
U	7	235	340	15.08.2015	Validierung
U	7	239	570	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	7	239	670	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	7	239	685	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	7	240	1.231	01.07.2012	Status-quo
U	7	240	1.400	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
U	7	240	710	13.06.2015	Status-quo
U	7	240	690	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	240	430	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	260	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	310	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	475	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	150	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	70	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	220	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	240	80	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	7	241	1.902	01.07.2012	Status-quo
U	7	241	1.910	23.07.2012	IFUA
U	7	241	730	13.06.2015	Status-quo
U	7	241	870	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	241	900	12.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	7	241	1.195	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	103	440	13.06.2015	Status-quo
U	8	103	210	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	108	290	13.06.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung
U	8	108	220	13.06.2015	Status-quo mit Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	108	200	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	111	1.316	30.06.2012	Status-quo
U	8	111	250	13.06.2015	Status-quo
U	8	111	55	13.06.2015	Validierung
U	8	114	89	13.06.2015	Status-quo
U	8	115	412	13.06.2015	Status-quo
U	8	115	260	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	115	280	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	8	115	540	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	8	120	436	13.06.2015	Status-quo
U	8	120	160	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	121	565	13.06.2015	Status-quo
U	8	121	460	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	121	370	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	121	470	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	126	335	13.06.2015	Status-quo
U	8	126	200	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	132	325	13.06.2015	Status-quo
U	8	132	50	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	132	160	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	132	430	03.09.2021	Erfolgskontrolle PQE
U	8	133	328	13.06.2015	Status-quo
U	8	133	480	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	133	150	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	138	241	13.06.2015	Status-quo
U	8	139	277	13.06.2015	Status-quo
U	8	139	330	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	139	170	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	144	84	30.06.2012	Status-quo
U	8	144	278	13.06.2015	Status-quo
U	8	144	70	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	144	35	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	145	230	30.06.2012	Status-quo
U	8	145	96	13.06.2015	Status-quo
U	8	148	377	13.06.2015	Status-quo
U	8	148	1.100	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	148	350	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	148	450	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	8	148	670	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	8	151	215	13.06.2015	Status-quo
U	8	155	223	01.07.2012	Status-quo
U	8	155	194	13.06.2015	Status-quo
U	8	155	150	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	155	n.b.	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	8	200	5.045	30.06.2012	Status-quo
U	8	200	450	12.07.2012	Validierung
U	8	200	2.200	24.07.2012	Validierung
U	8	200	800	18.07.2012	IFUA
U	8	200	2.700	13.06.2015	Status-quo
U	8	200	940	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	200	730	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	200	750	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	201	900	15.08.2015	Status-quo
U	8	201	780	18.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	201	910	05.07.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	205/207	850	13.06.2015	Status-quo
U	8	205/207	460	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	205/207	490	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	205/207	860	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	206	1.000	13.06.2015	Status-quo
U	8	206	560	15.06.2019	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	8	206	530	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	206	405	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	206	350	02.07.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	207	380	30.06.2012	Status-quo, Ringmessung
U	8	207	860	30.06.2012	Status-quo, Ringmessung
U	8	212	4.473	30.06.2012	Status-quo
U	8	212	490	18.07.2012	IFUA
U	8	212	1.000	12.07.2012	Validierung
U	8	212	1.400	24.07.2012	Validierung
U	8	212	1.800	13.06.2015	Status-quo
U	8	212	620	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	212	560	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	180	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	285	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	565	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	90	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	80	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	215	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	212	70	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	213	1.000	13.06.2015	Status-quo
U	8	213	320	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	213	300	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	213	n.b.	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	216	300	12.07.2012	Status-quo
U	8	216	1.500	13.06.2015	Status-quo
U	8	216	440	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	216	590	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	216	n.b.	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	218	n.b.	25.06.2022	Status-quo
U	8	219	810	13.06.2015	Status-quo
U	8	219	450	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	219	250	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	219	170	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	219	150	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	219	20	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	8	219	120	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	8	219	245	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	219	240	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	219	45	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	224	1.600	13.06.2015	Status-quo
U	8	224	820	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	224	820	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	224	585	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	225	1.300	13.06.2015	Status-quo
U	8	225	450	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	225	520	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	225	1.200	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	230	2.200	13.06.2015	Status-quo
U	8	230	670	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	230	n.b.	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	231	900	13.06.2015	Status-quo
U	8	231	640	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	231	570	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	231	680	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	234	1.500	13.06.2015	Status-quo



Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	234	720	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	234	130	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	210	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	330	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	80	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	n.b.	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	140	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	125	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	240	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	234	90	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	1.200	13.06.2015	Status-quo
U	8	235	620	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	235	280	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	160	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	195	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	25	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	8	235	154	02.07.2021	RLW Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
U	8	235	210	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	360	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	280	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	235	80	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	8	240	3.300	13.06.2015	Status-quo
U	8	240	830	11.07.2015	Validierung
U	8	240	790	02.11.2015	Status-quo
U	8	240	380	04.03.2016	Status-quo
U	8	240	660	10.07.2016	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	240	560	14.10.2018	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	241	2.312	30.06.2012	Status-quo
U	8	241	2.235	23.07.2012	IFUA
U	8	241	960	13.06.2015	Status-quo
U	8	241	810	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	8	241	430	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	8	241	1.000	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	116	830	13.06.2015	Status-quo
U	9	116	370	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	116	320	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	116	365	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	117	480	13.06.2015	Status-quo
U	9	117	390	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	117	290	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	117	380	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	120	380	13.06.2015	Status-quo
U	9	120	340	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	120	250	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	120	280	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	9	120	425	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	9	121	350	13.06.2015	Status-quo
U	9	121	200	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	121	140	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	126	360	13.06.2015	Status-quo
U	9	126	290	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	126	220	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	126	230	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	9	132	210	30.06.2012	Status-quo
U	9	132	260	13.06.2015	Status-quo
U	9	133	n.b	13.06.2015	Status-quo
U	9	133	479	15.08.2015	Validierung
U	9	133	210	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	133	230	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	138	430	13.06.2015	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	9	138	390	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	138	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	138	240	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	9	139	270	13.06.2015	Status-quo
U	9	139	310	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	139	190	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	144	865	30.06.2012	Status-quo
U	9	144	170	13.06.2015	Status-quo
U	9	144	550	15.08.2015	Validierung
U	9	144	150	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	9	145	25	13.06.2015	Status-quo
U	9	148	190	13.06.2015	Status-quo
U	9	151	100	13.06.2015	Status-quo
U	9	155	71	30.06.2012	Status-quo
U	9	155	276	13.06.2015	Status-quo
U	9	155	300	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	9	155	120	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	116	437	30.06.2012	Status-quo
U	10	116	640	13.06.2015	Status-quo
U	10	116	490	15.06.2019	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	10	116	320	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	10	116	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	10	117	190	30.06.2012	Status-quo
U	10	117	360	13.06.2015	Status-quo
U	10	120	140	13.06.2015	Status-quo
U	10	120	510	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	120	230	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	120	340	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	10	120	415	02.07.2022	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	10	121	333	15.08.2015	Status-quo
U	10	121	350	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	10	121/117	410	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	121/117	350	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	121/117	320	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	10	121/117	540	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	10	126	300	13.06.2015	Status-quo
U	10	126	310	21.07.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	10	126	250	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	126	280	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE
U	10	126	520	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	10	132	410	13.06.2015	Status-quo
U	10	132	720	21.07.2018	Erfolgskontrollmessung nach PQE
U	10	132	380	09.09.2018	Erfolgskontrollmessung nach PQE
U	10	132	210	11.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	140	10.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	175	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	440	04.06.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	430	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	150	15.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	415	02.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	10	132	195	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
U	10	133	260	13.06.2015	Status-quo
U	10	133	500	21.07.2018	Erfolgskontrollmessung nach Sanierung
U	10	133	280	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	133	390	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	133	200	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE
U	10	134	770	13.06.2015	Status-quo
U	10	134	370	21.07.2018	Erfolgskontrolle PQE
U	10	134	210	09.09.2018	Erfolgskontrolle PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
U	10	139	430	13.06.2015	Status-quo
U	10	139	320	15.06.2019	Status-quo
U	10	139	370	11.06.2020	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	10	139	350	25.06.2022	Erfolgskontrolle PQE + SQB
U	10	144	120	13.06.2015	Status-quo
U	10	145	100	13.06.2015	Status-quo
U	10	146	116	30.06.2012	Status-quo
U	10	146	190	13.06.2015	Status-quo
U	10	151	100	13.06.2015	Status-quo
U	10	155	90	30.06.2012	Status-quo
U	10	155	90	13.06.2015	Status-quo
U	10	235	210	03.09.2021	Erfolgskontrolle
U	10	234	140	03.09.2021	Erfolgskontrolle
U	10	219	240	03.09.2021	Erfolgskontrolle