

Probenahmen von Jalousien			
11.06.2008	Ebene D01		
11.06.2008	Raum	D01-207	Einzelfasern: Amphibol >10 Faserbündel: Amphibol >10, Chrysotil 6
11.06.2008	Ebene D4		
11.06.2008	Raum	D4-221/223	Faserbündel: Amphibol >10, Chrysotil >10
Diese Räume sind ganztägig nicht zugänglich			

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
10.07.2008	Ebene D02 - Zahn			
10.07.2008	Labor Mitte	225	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
10.07.2008	Labor Eingang zu 011	225	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Labor Eingang zu 010	225	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Raum	225B	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Raum	225A	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 225	10	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 205	10	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Lager	213	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Elektronikwerkstatt Eingang	211	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Sandstrahlraum	206	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Werkstatt Eingang	240	Containment 11	Containment verlegt in Flur vor Raum 210, blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
10.07.2008	Raum	245	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
10.07.2008	Werkstatt Oberlicht	240	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
10.07.2008	Lager	248	Containment 14	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Werkstatt	240	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Werkstatt	240	Containment 16	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Werkstatt	249	Containment 17	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Physiklabor	258	Containment 18	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Auffenthaltsraum	241	Containment 19	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur 11 zum Turm DY02		Containment 20	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, mit Asbestpappe ummantelt, Promabest vorhanden
10.07.2008	Elektronikwerkstatt	211	Containment 21	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

21

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
10.07.2008	Ebene D 01 - Zahn			
10.07.2008	Labor	282	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Praktikum	270	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Asbestpappe vorhanden
10.07.2008	Flur an 268	10	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur Eingang	10	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Asbestpappe vorhanden
10.07.2008	EDV	233	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Praktikum	237	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 207	10	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Praktikum	203	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Praktikum	211	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
10.07.2008	Praktikum	243	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 217	11	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Flur zw 217 u. 215	11	Containment 12	Betonstützen
10.07.2008	Dynamik	221	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 229	11	Containment 14	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur vor 259	11	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur Eingang	11	Containment 16	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Flur vor 315	17	Containment 17	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Versuchsraum	307	Containment 18	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Flur vor 299	11	Containment 19	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Laser	288	Containment 20	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Flur vor 300	15	Containment 21	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Raum	295	Containment 22	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Praktikum	245	Containment 23	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
10.07.2008	Flur an 373	10	Containment 24	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
10.07.2008	Versuchsraum	281	Containment 25	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden

25

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
09.07.2008	Ebene D 01 - Längsbau			
09.07.2008	Flur Zugang	2	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Lager	144a	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
09.07.2008	Vorlesungssammlung Zugang E01	144	Containment 3	Nach Mehrfachbeprobung kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Vorlesungssammlung Mitte	144	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Vorlesungssammlung Zugang D01	144	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 6 zum Turm DD01		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 6 an WC		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Experimentierraum	112a	Containment 8	Spritzisolierung nicht erreichbar
09.07.2008	Lager	112c	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung

9

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
08.07.2008	Ebene D 0 - Zahn			
08.07.2008	Labor	252	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
08.07.2008	Flur vor 223	11	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur vor 218	10	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur vor 258	11	Containment 4	Träger z.T. mit Promabestplatten ummantelt, z.T. blank
08.07.2008	Labor	217	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
08.07.2008	Flur vor 246	10	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur vor 205	10	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Werkstatt	202	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Raum	240	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur zum Turm DD0	10	Containment 10	Träger z.T. mit Promabestplatten ummantelt, z.T. blank
08.07.2008	Raum	207	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
08.07.2008	Raum	264	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur vor 266	11	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum	267	Containment 14	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur Eingang	11	Containment 15	Träger z.T. mit Promabestplatten ummantelt, z.T. blank	15

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
08.07.2008	Ebene D 0 - Längsbau				
08.07.2008	Garderobe vor Archiv	7	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum	144	Containment 2	Gitterträger ummantelt	
08.07.2008	Raum	140	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Teeküche	137	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur Eingang	6	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur vor WC Herren	6	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Behinderten WC	129	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum	120	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur Mitte	5	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Raum	110	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur an Archiv	5	Containment 11	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur vor 104	2	Containment 12	Kein Asbest in Spritzisolierung	
08.07.2008	WC Herren	101	Containment 13	Kein Asbest in Spritzisolierung	13

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
09.07.2008	Ebene D 1				
09.07.2008	AOK	121	Containment 7	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	1

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis
29.04.2008	Ebene D 1-Zahn		
29.04.2008	Bibliothek	Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung
29.04.2008	Bibliothek	Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung
29.04.2008	Bibliothek	Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung
29.04.2008	Bibliothek	Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung

4

Datum	Probenahmen	Containment	Ergebnis	
30.06.2008	Ebene D 1-Zahn			
30.06.2008	Raum	266	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	267	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	223	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
30.06.2008	Raum	258	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
30.06.2008	Flur Eingang	11	Containment 5	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet, ansonsten blank
30.06.2008	Raum	255	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Flur vor 217	11	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	213	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
30.06.2008	Raum	214	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Flur vor 248	10	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	207	Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Flur vor 203	10	Containment 12	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet, ansonsten blank
30.06.2008	Raum	201	Containment 13	Träger mit Promabestplatten verkleidet
30.06.2008	Flur Turm DD1	10	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
30.06.2008	Raum	240	Containment 15	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
30.06.2008	Raum	244	Containment 16	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet, ansonsten blank	16

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis	
29.04.2008	Ebene D 1-Längsbau				
29.04.2008	Bibliothek		Containment 1	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 4	keine Probenahme möglich	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 5	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek Vorraum		Containment 6	kein Asbest in Spritzdämmung	6

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
26.06.2008	Ebene D 2 - Zahn			
26.06.2008	Flur 010 Eingang		Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Labor	240	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Labor	246	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Labor	260	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 011 vor 261		Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Raum	268	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 011 zum Turm DY2		Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Raum	229	Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 011 vor 228		Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Labor	217	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 011 vor 255		Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
26.06.2008	Raum	251	Containment 12	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 010 vor 209		Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Labor	205	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

14

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
26.06.2008	Ebene D 2 - Längsbau			
26.06.2008	Raum	100	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 001 vor 110		Containment 2	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Raum	114	Containment 3	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Flur 001 vor 118		Containment 4	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Flur 002 zum Turm DD2		Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	WC Damen	132	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Seminar	136	Containment 7	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Flur vor 136	121	Containment 8	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Seminar Fassade	152	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Seminar Ecke	152	Containment 10	Kein Asbest in Spritzdämmung

10

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
25.06.2008	Ebene D 3- Zahn			
25.06.2008	Labor	207	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Labor	250	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Labor	257	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Labor	210	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 010 zum Turm		Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Raum	240	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
25.06.2008	Raum	201	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 010 vor 205		Containment 8	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 010 vor 242		Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 010 vor 211		Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 010 vor 258		Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Raum	217	Containment 12	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Labor	262	Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Labor	266	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 011 vor 227		Containment 15	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Raum	229	Containment 16	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 011 Eingang		Containment 17	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

17

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
25.06.2008	Ebene D 3- Längsbau			
25.06.2008	Raum	154	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
25.06.2008	Flur 002 vor 155		Containment 2	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Raum	150	Containment 3	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Raum	145	Containment 4	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Flur 002 vor 139		Containment 5	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Flur 002 zum Turm DD3		Containment 6	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Flur 002 bei WC Herren		Containment 7	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Besprechung	121	Containment 8	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Flur 002 vor 110		Containment 9	Kein Asbest in Spritzdämmung
25.06.2008	Raum	106	Containment 10	Kein Asbest in Spritzdämmung

10

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
23.06.2008	Ebene D 4-Zahn			
23.06.2008	Raum	258	Containment 1	Träger ohne Spritzisolierung, mit Promabestplatten verkleidet, Promabestplatte an Außenwand vorhanden
23.06.2008	Raum	266	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	270	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 11 vor 267		Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 10 vor 258		Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 11 zum Turm		Containment 6	Träger z.T. blank, z.T. mit Promabestplatten verkleidet
23.06.2008	Flur 11 bei 231		Containment 7	Träger z.T. blank, z.T. mit Promabestplatten verkleidet
23.06.2008	Flur 11 vor 227		Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 11 vor 257		Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	225	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	244	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 10 vor 214		Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	210	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	213	Containment 14	Cont. versetzt in Flur vor 211 Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 10 vor 205		Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	205	Containment 16	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Flur 10 bei 201		Containment 17	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
23.06.2008	Raum	217	Containment 18	Träger ohne Spritzisolierung, mit Promabestplatten verkleidet, Promabestplatte an Außenwand vorhanden

18

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
24.06.2008	Ebene D 4 - Längsbau			
24.06.2008	Raum	154	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
24.06.2008	Flur 2 vor 151		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	142	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	139	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Flur 2 vor WC Herren		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Flur 2 zum Turm DD4		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	127	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
24.06.2008	Flur 2 vor 116		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Raum	110	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Flur 2 vor WC Damen		Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung
24.06.2008	Aufenthalt	100	Containment 11	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

11

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
19.06.2008	Ebene D 5 - Zahn			
19.06.2008	Raum	254	Containment 1	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Raum	260	Containment 2	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur vor 268a		Containment 3	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur vor 257		Containment 4	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur vor 215		Containment 5	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
19.06.2008	Flur vor 270		Containment 6	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur vor 267		Containment 7	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Labor	215	Containment 8	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Raum Eingang	231	Containment 9	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Labor	230	Containment 10	Träger mit Promabestplatten ummantelt
19.06.2008	Raum Ecke	231	Containment 11	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
19.06.2008	Raum	252	Containment 12	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Raum	207	Containment 13	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Raum	246	Containment 14	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung, Fassade mit Gipskarton verkleidet
19.06.2008	Raum	242	Containment 15	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung, Fassade mit Gipskarton verkleidet
19.06.2008	Flur 010 gegenüber 240		Containment 16	Träger z.T.blank, z.T. mit Promabestplatten verkleidet
19.06.2008	Flur vor 211	10	Containment 17	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Labor	201	Containment 18	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung, Fassade mit Gipskarton verkleidet
19.06.2008	Labor	203	Containment 19	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung

19

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
19.06.2008	Ebene D 5 - Längsbau			
19.06.2008	Raum	154	Containment 1	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 2 vor 150		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 2 vor 142		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Raum	136	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 2 zum Turm		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 2 vor WC		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Raum	124	Containment 7	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 1 vor 127		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
19.06.2008	Raum	114	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 1 vor 115		Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung
19.06.2008	Flur 1 zum Turm		Containment 11	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung
19.06.2008	Aufenthalt	100	Containment 12	Blanker Stahl ohne Spritzisolierung

12

Datum	Probenahmen		Containment	Ergebnis
18.06.2008	Ebene D 6 - Längsbau			
18.06.2008	Flur 2 vor 153		Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
18.06.2008	Flur 2 vor 135		Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
18.06.2008	Raum	135	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 vor WC		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 zum Turm		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	WC Herren	126	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 vor 127		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 vor 118		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 vor 110		Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Putzraum	111	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 vor WC		Containment 11	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Flur 2 zu Bauteil C		Containment 12	Kein Asbest in Spritzisolierung
18.06.2008	Aufenthalt	100	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung