

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
14.07.2008	Ebene E 02 - Zahn			
14.07.2008	Eingang zu EY02	11	Containment 1	Träger mit Asbestpappe ummantelt
14.07.2008	Raum	234	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Werkstatt	214	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Werkstatt Mitte	204	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Werkstatt Fassade	204	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Flur Eingang	10	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Aufenthaltsraum	209	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Lager	211	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
14.07.2008	Flur Mitte	11	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Werkstatt	225	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Raum	223	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Raum	237	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
14.07.2008	Werkstatt	239	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
				13

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
09.07.2008	Ebene E 01 - Zahn			
09.07.2008	Labor	243	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Raum	251	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
09.07.2008	Raum	252	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Fassade	268	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Eingang	268	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Asbestpappe
09.07.2008	Labor Eingangsbereich		Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Lager	270A	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Sozialraum	272	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur Eingang	11	Containment 9	Träger mit Promabest ummantelt
09.07.2008	Flur vor 232	11	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 11		Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Raum	-223	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung (Begutachtung in Raum 231)
09.07.2008	Messraum	222	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
09.07.2008	Flur vor 204	10	Containment 14	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 10 Eingang		Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
09.07.2008	Flur zum Turm EE01	10	Containment 16	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
09.07.2008	Raum	214	Containment 17	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Fassade	203	Containment 18	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Mitte	203	Containment 19	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Ecke	203	Containment 20	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Labor Fassade	229	Containment 21	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabest vorhanden
09.07.2008	Labor Mitte	229	Containment 22	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
09.07.2008	Ebene E 01 - Zahn			
09.07.2008	Flur 2 Zugang		Containment 1	Ergebnis steht noch aus
09.07.2008	Flur 2 zu 005		Containment 2	Ergebnis steht noch aus
09.07.2008	Seminar	108	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 5 vor 114		Containment 4	Ergebnis steht noch aus
09.07.2008	Mikros-kopierraum	124	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
09.07.2008	Flur 6 zum Turm EE01		Containment 6	Ergebnis steht noch aus
09.07.2008	Flur vor WC Damen	6	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Sprechzimmer	137	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Flur vor 144	7	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
09.07.2008	Labor	146	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung

10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
07.07.2008	Ebene E 0 - Längsbau			
07.07.2008	Garderobe an WC	7	Containment 1	Träger z.T. mit Vermiculit ummantelt, z.T. Spritzisolierung ohne Asbest
07.07.2008	Garderobe vor 152	7	Containment 2	Träger z.T. mit Vermiculit ummantelt, an Knotenpunkten Spritzisolierung ohne Asbest
07.07.2008	Raum	146	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
07.07.2008	Archiv	131	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung
07.07.2008	Flur 6 vor WC Herren		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung
07.07.2008	Flur 6 zum Turm EE0		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
07.07.2008	Flur vor 122	2	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
07.07.2008	Putzraum	129	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
07.07.2008	Unters/Geräte	117	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Unters/Besp.	117	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Unters/Besp.	117	Containment 11	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Raum	110	Containment 12	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Raum	102	Containment 13	Träger z.T. mit Vermiculit ummantelt, an Knotenpunkten Spritzisolierung ohne Asbest	
07.07.2008	Flur 2 zum Turm DNE		Containment 14	Kein Träger im Bereich des Cont.	
07.07.2008	Flur 2 vor WC Herren		Containment 15	Kein Asbest in Spritzisolierung	15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
15.07.2008	Ebene E 0				
15.07.2008	Seminar und Lager	192	Containment 16	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	
15.07.2008	Seminar	168	Containment 17	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	
15.07.2008	Lageraum	160	Containment 18	Betonkonstruktion ohne Spritzisolierung	3

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
08.07.2008	Ebene E 0 - Zahn			
08.07.2008	Labor	264	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Labor	203	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur Eingang	10	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
08.07.2008	Flur zum Turm EEO	10	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
08.07.2008	Flur vor 246	10	Containment 5	entfällt
08.07.2008	Labor	246	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
08.07.2008	Flur vor 255	10	Containment 7	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
08.07.2008	Labor	211	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Labor	217	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur vor 257	10	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
08.07.2008	Raum Fassade	258	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Labor	223	Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Labor	269	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Labor	270	Containment 14	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
08.07.2008	Flur Eingang	11	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
29.04.2008	Ebene E 1 - Längsbau				
29.04.2008	Bibliothek		Containment 1	blanke Träger ohne Spritzisolierung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 2	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 3	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek Flur 006		Containment 4	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 5	blanke Träger ohne Spritzisolierung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 6	blanke Träger ohne Spritzisolierung	
29.04.2008	Bibliothek		Containment 7	kein Asbest in Spritzdämmung	
29.04.2008	Bibliothek Vorraum Treppe		Containment 8	kein Asbest in Spritzdämmung	8

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
07.07.2008	Ebene E 1 - Zahn			
07.07.2008	Labor	207	Containment 1	Kein Träger im Bereich des Cont.
07.07.2008	Labor	246	Containment 2	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
07.07.2008	Labor	213	Containment 3	Träger mit Promabestplatten ummantelt
07.07.2008	Raum	201	Containment 4	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Flur 010 vor 240		Containment 5	Träger mit Promabestplatten ummantelt
07.07.2008	Flur 010 vor 201		Containment 6	Träger mit Promabestplatten ummantelt
07.07.2008	Labor	216	Containment 7	Träger mit Promabestplatten ummantelt
07.07.2008	Labor	256	Containment 8	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Raum	226	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Labor	264	Containment 10	Blanke Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
07.07.2008	Flur 11 vor 221		Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Flur 11 vor 270		Containment 12	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Labor	270	Containment 13	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Flur 10 Turm EY1		Containment 14	Träger mit Promabestplatten ummantelt
07.07.2008	Labor Ecke	231	Containment 15	Blanke Träger ohne Spritzisolierung
07.07.2008	Labor Eingang	244	Containment 16	Blanke Träger ohne Spritzisolierung

16

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.07.2008	Ebene E 2 - Zahn			
02.07.2008	Labor	213	Containment 1	Träger mit Promabestplatten verkleidet
02.07.2008	Flur 11 an 263		Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	243	Containment 3	Keine Probenahme, da kein Träger
02.07.2008	Raum	270	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Labor	264	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
02.07.2008	Labor	246	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
02.07.2008	Flur 10 Eingang		Containment 7	Träger mit Promabestplatten verkleidet	
02.07.2008	Flur 10 zum Turm EE2		Containment 8	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet , teilweise blank	
02.07.2008	Flur an 241	10	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
02.07.2008	Labor	201	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur an 216	11	Containment 11	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet , teilweise blank	
02.07.2008	Flur vor 221	11	Containment 12	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet , teilweise blank	
02.07.2008	Flur vor 229	11	Containment 13	Kein Cont.-offene Deckenplatte: Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
02.07.2008	Raum	229	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur vor 231	11	Containment 15	Träger teilweise mit Promabestplatten verkleidet , teilweise blank	15

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
02.07.2008	Ebene E 2 - Längsbau				
02.07.2008	Raum	100	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
02.07.2008	Labor	110	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur 1 vor 116		Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Labor	122	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur 2 vor 124		Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur 2 vor WC Damen		Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur 2 vor 143		Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Raum	144	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
02.07.2008	Flur 2 vor 155		Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.07.2008	Ebene E 3 - Zahn			
02.07.2008	Labor	217	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden
02.07.2008	Labor	227	Containment 2	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Labor	240	Containment 3	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Labor	266	Containment 4	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Labor	252	Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	226	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	243	Containment 7	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 10 an Eingang E		Containment 8	Träger mit Promabestplatten verkleidet
02.07.2008	Flur 10 an 251		Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 10 an 261		Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 11 vor Eingang		Containment 11	Träger mit Promabestplatten verkleidet
02.07.2008	Flur 11 vor 213		Containment 12	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 11 vor 209		Containment 13	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Labor	205	Containment 14	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
				14

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.07.2008	Ebene E 3 - Längsbau			
02.07.2008	Raum	131	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	113	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	114	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 1 an 123		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
02.07.2008	Flur 2 an Eingang E		Containment 5	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
02.07.2008	Flur an WC Damen	134	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung
02.07.2008	Raum	141	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 2 an 144		Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung
02.07.2008	Flur 2 an 153		Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung
				9

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
30.06.2008	Ebene E 4 Zahn			
30.06.2008	Flur 11 zum Turm EY4		Containment 1	Träger mit Promabestplatten verkleidet
30.06.2008	Labor 270	267	Containment 2	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Labor	231	Containment 3	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	234	Containment 4	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Labor	266	Containment 5	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Flur 11 vor 226		Containment 6	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Flur 11 vor 263		Containment 7	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Raum	256	Containment 8	blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte an Außenwand
30.06.2008	Flur 11 vor 216		Containment 9	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Labor	217	Containment 10	blanker Träger ohne Spritzisolierung, Promabestplatte an Außenwand
30.06.2008	Raum	216	Containment 11	Träger ohne Spritzisolierung, aluverkleidet
30.06.2008	Labor	248	Containment 12	blanker Träger ohne Spritzisolierung
30.06.2008	Labor	209	Containment 13	blanker Träger ohne Spritzisolierung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
30.06.2008	Flur 10 vor 243		Containment 14	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
30.06.2008	Labor	244	Containment 15	blanker Träger ohne Spritzisolierung	
30.06.2008	Flur 10 Eingang		Containment 16	Träger mit Promabestplatten verkleidet	16

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
07.07.2008	Ebene E 4 - Längsbau				
07.07.2008	Flur zum Turm	1	Containment 1	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Flur zu D4	2	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
07.07.2008	Auffenthalt	100	Containment 3	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
07.07.2008	Flur vor 115	1	Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Flur vor 114	1	Containment 5	Kein Asbest in Spritzisolierung, Promabestplatte vorhanden	
07.07.2008	Raum	129	Containment 6	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
07.07.2008	Flur zum Turm	2	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Raum	138	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Flur vor 151	2	Containment 9	Kein Asbest in Spritzisolierung	
07.07.2008	Raum	154	Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis
26.06.2008	Ebene E 5 - Längsbau			
26.06.2008	Raum	140	Containment 1	Blanker Träger ohne Spritzisolierung
26.06.2008	Flur 002 vor 141		Containment 2	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Flur 002 vor 135		Containment 3	Kein Asbest in Spritzdämmung
26.06.2008	Flur 002 zum Turm EE3		Containment 4	Kein Asbest in Spritzdämmung

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
26.06.2008	Flur 001 vor 127		Containment 5	Kein Asbest in Spritzdämmung	
26.06.2008	Raum	121	Containment 6	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	Raum	117	Containment 7	Kein Asbest in Spritzdämmung	
26.06.2008	Flur 001 vor 111		Containment 8	Kein Asbest in Spritzdämmung, Promabestplatte	
26.06.2008	Raum	100	Containment 9	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	
26.06.2008	WC Herren	101	Containment 10	Blanker Träger ohne Spritzisolierung	10

Datum	Probeentnahmen		Containment	Ergebnis	
18.06.2008	Ebene E 6 - Längsbau				
18.06.2008	Raum	140	Containment 1	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 136	2	Containment 2	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 133	2	Containment 3	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur 2 zum Turm		Containment 4	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	127	Containment 5	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 118	1	Containment 6	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor 113	1	Containment 7	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur vor WC	1	Containment 8	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	Raum	100	Containment 9	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur 1 zu Bauteil D		Containment 10	Kein Asbest in Spritzisolierung	
18.06.2008	WC Herren	101	Containment 11	Blanke Träger ohne Spritzisolierung	
18.06.2008	Flur 1 zum Turm		Containment 12	Kein Asbest in Spritzisolierung	12